

Museo etnografico

Schilpario (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00013/>

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 13

Codice scheda: BG080-00013

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Museo etnografico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016195

Comune: Schilpario

Indirizzo: Via dei Goi

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Schilpario

Particelle: 2730

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze della val di scalve

Motivazione/fonte: informazioni ottenute dal responsabile del museo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: dismissione delle attività di frantoio, mulino, segheria, ecc.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1972/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1972/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: intervento di ristrutturazione completa del museo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1979/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1986/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'edificio diventa di proprietà del comune di Schilpario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1979/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1979/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non pertinente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. seminterrato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con muratura continua, solai in legno, copertura a tetto semplice a capanna

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: travi

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in porfido

Schema del disegno: ad opus incertum

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non è presente alcun fenomeno di degrado rilevante

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1979/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: generale intervento di ristrutturazione in vista della futura destinazione a museo

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: collegamenti

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento
adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche: formazione dell'ascensore

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: frantoio, mulino, segheria

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: p.zza Angelo Maj, 1

Indicazione specifica: comune di Schilpario

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00013_IMG-0000170466

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3

Nome del file originale: BGETN10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00013_IMG-0000170467

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGETN10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00013_IMG-0000170468

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGETN10G03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00013_DRA-0000029412

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BGETNALGN1_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00013_DRA-0000029413

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Note: pianta

Nome del file originale: BGETNALGN2.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00013_FNT-0000031888

Genere: documentazione allegata

Tipo: ricerca storica

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file originale: BGETN10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bendotti A./ Bertacchi G.

Titolo contributo: Museo Etnografico di Schilpario

Luogo di edizione: Clusone

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 41

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto