

Museo Etnografico Alta Valle Brembana

Valtorta (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00014/>

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 14

Codice scheda: BG080-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Museo Etnografico Alta Valle Brembana

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa della Pretura Veneta (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016229

Comune: Valtorta

Indirizzo: Via Torre 1

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Valtorta

Particelle [1 / 2]: 201

Particelle [2 / 2]: 202

Foglio/Data: 40

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bergamasche

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio fanno ragionevolmente ritenere che lo stesso sia stato realizzato, almeno per la porzione relativa al piano terra, in un periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: All'inizio degli anni ottanta l'antica Casa della Pretura Veneta viene ridestinata a Museo Etnografico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Ristrutturazione degli ambienti in vista della nuova destinazione a museo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1987/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1991/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non pertinente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con muratura continua, solaio voltato negli ambienti laterali al piano terra e solaio ligneo in tutte le altre parti, copertura a tetto semplice a capanna. L'edificio, distribuito su tre livelli, è caratterizzato al piano terreno da un portico costituito da due possenti arcate in pietra a tutto sesto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: ciottoli di fiume

Materiali [2 / 2]: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ambienti laterali piano terra

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: intero p. 1; intero p. 2

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio non presenta fenomeni di degrado evidenti ed importanti ed è in buono stato di conservazione in tutte le sue parti

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1991/00/00

Descrizione intervento

consolidamento strutturale dei solai, rifacimento dei pavimenti e degli intonaci, realizzazione dell'impianto elettrico, chiusura del portico con serramenti in ferro

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: via Roma, 5

Indicazione specifica: Comune di Valtorta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00014_IMG-0000170469

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3

Nome del file originale: BGEVB10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00014_IMG-0000170470

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGEVB10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00014_DRA-0000029414

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BGEVBALGN1_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00014_DRA-0000029415

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Note: pianta

Nome del file originale: BGEVBALGN2.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00014_DRA-0000029416

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Note: sezione

Nome del file originale: BGEVBALGN3.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG080-00014_FNT-0000031889

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file originale: BGEVB10000.doc

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto