

Case di Vicolo Crescini - complesso

Riva di Solto (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BG120-00092/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00092/>

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 92

Codice scheda: BG120-00092

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135127

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BG120-00092

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Case di Vicolo Crescini - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016180

Comune: Riva di Solto

Indirizzo: Vicolo Crescini 5

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Vicolo Crescini 11

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Riva di Solto

Particelle: 313, 485, 484, 483, 131, 179, 181, 479, 473, 471, 486, 467

Foglio/Data: 2

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La struttura più antica del vicolo è al civico cinque, ha una muratura regolare con malta stilata che conferisce uniformità al paramento. La costruzione potrebbe essere collocata tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. Notevole per le sue stratificazioni successive l'intero vicolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Notevole per le sue stratificazioni successive l'intero vicolo, degno di nota anche il portale quattrocentesco individuabile al civico 11.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in pietrame; copertura a tetto a falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00092_IMG-0000167201

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00092_D01

Note: vista della struttura più antica di Vicolo Crescini databile tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo

Nome del file originale: BG120-00092_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00092_IMG-0000167202

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00092_D02

Note: vista della parte centrale di Vicolo Crescini

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00092_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00092_IMG-0000167203

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00092_D03

Note: particolare dell'ingresso al vicolo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00092_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00092_IMG-0000167204

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00092_D04

Note: vista prospettica di Vicolo Crescini

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00092_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00092_IMG-0000167205

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00092_D05

Note: particolare del portale quattrocentesco al numero undici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00092_D05.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Matteoni F.

Titolo libro o rivista: Riva di Solto Borgo Medievale

Luogo di edizione: Clusone

Anno di edizione: 2010

V., pp., nn.: pp. 12-13

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/01/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina