

# Cotonificio Festi Rasini

Villa d'Ogna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BG120-00110/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00110/>

## **CODICI**

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 110

Codice scheda: BG120-00110

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135145

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: filanda

Denominazione: Cotonificio Festi Rasini

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016241

Comune: Villa d'Ogna

Località: Piazza

Indirizzo: Via Rasini 137

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villa d'Ogna

Particelle: 302, 920, 754, 859, 719, 808, 809, 750, 285, 303, 990, 879, 1215, 1056, 270

Foglio/Data: 8

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il cotonificio Festi Rasini venne realizzato alla fine del XIX secolo. La Società Festa Rasini si costituì infatti il 9 marzo 1889 con sede sociale in Villa d'Ogna, nel 1891 la sede verrà trasferita a Milano per soddisfare alle esigenze di un'azienda in pieno incremento. Dopo aver acquistato i terreni e i fabbricati della Cartiera Bonometti, ex conti Fogaccia, e del molino da grano a tre ruote esistenti nella contrada della Piazza, la Società Festi Rasini costruisce il grande cotonificio. La fabbrica viene realizzata nel 1889 e ha subito un forte incremento di attività e di forza lavoro, infatti nel 1891 a Villa d'Ogna possiede 8.000 fusi e impiega 100 operai (40 uomini, 45 donne e 15 ragazzi), mentre nel 1901 risulta essere in Lombardia per produzione solo dietro la Cantoni e la B. Crespi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1889/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1889/00/00

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nella seconda metà del Novecento vengono effettuate alcune ristrutturazioni per le esigenze della fabbrica, il complesso conserva comunque fino ad oggi le parti più importanti dell'opificio originario. Negli anni Settanta nel Novecento la fabbrica viene occupata per lungo tempo dagli operai che rivendicano i loro diritti.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

#### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a falde

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cotonificio

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cotonificio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167297

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D01

Note: vista del complesso produttivo dal canale di adduzione

Nome del file originale: BG120-00110\_D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167298

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D02

Note: vista generale dalla passerella sul fiume Serio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167299

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D03

Note: vista d'insieme dalla Strada Provinciale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167300

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D04

Note  
vista del Viale Attilio Vicentini, presidente dal 1971 al 1973, con il collegamento dal cancello di accesso verso il piazzale  
Ing. Carlo A. Coltri, amministratore dal 1971 al 1984

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167301

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D05

Note: vista del Viale Attilio Vicentini dal Piazzale Ing. Carlo A. Coltri

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167302

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D06

Note: vista d'insieme della struttura a nord del Piazzale Ing. Carlo A. Coltri

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167303

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D07

Note: vista del prospetto ovest della struttura a nord del Piazzale Ing. Carlo A. Coltri

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00110\_IMG-0000167304

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00110\_D08

Note: Particolare della ciminiera

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00110\_D08.jpg

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Bonicelli A

Titolo libro o rivista: Cent'anni di banda a Villa d'Ogna

Luogo di edizione: Clusone

Anno di edizione: 2000

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: AA.VV.

Titolo libro o rivista: Un'esperienza: la lotta dei lavoratori della "Festi Rasini".

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1981

## **ACCESSO AI DATI**

### **SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia



Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina