

# Casa operaia Via Principe Umberto 17

Villa d'Ogna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00116/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00116/>

## CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 116

Codice scheda: BG120-00116

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135151

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzina

Denominazione: Casa operaia Via Principe Umberto 17

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016241

Comune: Villa d'Ogna

Località: Piazza

Indirizzo: Via Principe Umberto 17

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villa d'Ogna

Particelle: 844

Foglio/Data: 8

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La palazzina per l'abitazione delle famiglie degli operai venne realizzata nei primi anni del XX secolo nell'ambito dello sviluppo dell'area attorno al cotonificio Festi Rasini.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a falde

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00116\_IMG-0000167332

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00116\_D01

Note: vista d'insieme del prospetto nord e del prospetto est

Nome del file originale: BG120-00116\_D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00116\_IMG-0000167333

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00116\_D02

Note: vista del prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00116\_D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00116\_IMG-0000167334

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00116\_D03

Note: particolare di una finestra al piano primo nel prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00116\_D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00116\_IMG-0000167335

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00116\_D04

Note: vista del prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00116\_D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00116\_IMG-0000167336

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00116\_D05

Note: vista del prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00116\_D05.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Bonicelli A

Titolo libro o rivista: Cent'anni di banda a Villa d'Ogna

Luogo di edizione: Clusone

Anno di edizione: 2000

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: AA.VV.

Titolo libro o rivista: Un'esperienza: la lotta dei lavoratori della "Festi Rasini".

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1981

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina