

# Sede del Pio Legato Bettoncelli di Oгна

Villa d'Ogna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00127/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00127/>

## CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 127

Codice scheda: BG120-00127

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135162

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Sede del Pio Legato Bettoncelli di Oghina

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016241

Comune: Villa d'Oghina

Località: Oghina

Indirizzo: Via Mons. A. Salvi 10

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Mons. A. Salvi 6

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Mons. A. Salvi 12

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

#### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Villa d'Ogna

Particelle: 420, 421

Foglio/Data: 8

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La struttura conserva per buona parte le caratteristiche originarie del XV secolo confermate dal pilastro di sostegno del portico e dai due volti a crociera.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

#### **NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Una ristrutturazione del XIX secolo avrebbe interessato la struttura, questo viene confermato dall'analisi dei due portali a piano terra e dalle aperture del piano primo e secondo nel prospetto sud.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Alla fine del XX secolo la casa è stata ristrutturata per ospitare, nel lato sinistro del piano terra, la sede del Pio Legato Bettoncelli di Oгна, mentre nel resto della struttura sono rimaste le abitazioni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in pietrame; copertura a tetto a falde

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: uffici

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano primo e secondo

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00127\_IMG-0000167393

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00127\_D01

Note: vista del prospetto principale

Nome del file originale: BG120-00127\_D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00127\_IMG-0000167394

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00127\_D02

Note: particolare del lato sinistro del portico nel prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00127\_D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00127\_IMG-0000167395

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00127\_D03

Note: particolare del lato destro del portico nel prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00127\_D03.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00127\_IMG-0000167396

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00127\_D04

Note: scorcio del prospetto principale con il grande portico a piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00127\_D04.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00127\_IMG-0000167397

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00127\_D05

Note: scorcio del prospetto sud verso la piazza.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00127\_D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG120-00127\_IMG-0000167398

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00127\_D06

Note: vista della sala riunioni a piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00127\_D06.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Bonicelli A

Titolo libro o rivista: Cent'anni di banda a Villa d'Ogna

Luogo di edizione: Clusone

Anno di edizione: 2000

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina