

# Museo d'Arte Associazione Arte e Spiritualità

Brescia (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS190-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS190-00007/>

## CODICI

Unità operativa: BS190

Numero scheda: 7

Codice scheda: BS190-00007

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Denominazione: Museo d'Arte Associazione Arte e Spiritualità

Fonte della denominazione: consuetudine

Specificazione della fonte della denominazione: Agnolini D'Attoma, I Musei Bresciani: città e territorio censimento, Brescia 2004

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Istituto Sacro Cuore

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017029

Comune: Brescia

Indirizzo: Via A. Monti, 9

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brescia

Particelle: 241

Foglio/Data: 138/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La sede espositiva occupa un'edificio costruito negli anni settanta del XX secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1970

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1970

Validità: ca.

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inaugurazione sede espositiva

Notizia: Nel 1988 inaugurazione della sede espositiva.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1988

Validità: ca.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1988

Validità: ca.

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1970

Validità: ca.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1970

Validità: ca.

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: Edificio moderno con pilastri in cemento armato e murature continue.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo principale

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t., p.1, p.2

Schema: corridoio con stanze a lato

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: cemento armato

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

### STRUTTURA

Riferimento: soletta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

Tipo: a volo

### SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: sussidiaria

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: rampe

Tipo: a collo

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a riquadri

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: qualche danno lieve in prossimità dei servizi igienici per infiltrazioni d'umidità

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: soffitti

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà mista privata/ecclesiastica

Indirizzo: Via A. Monti, 9

Indicazione specifica: Opera per L'educazione Cristiana

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A1

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D01

Note: prospetto principale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D02

Note: ingresso (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D03

Note: particolare prospetto principale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D04

Note: veduta dal cortile (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D05

Note: particolare degrado piano primo (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D06

Note: corridoio espositivo (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BAS10D07

Note: veduta dal cortile (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044737

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: veduta dal cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BAS10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044738

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: particolare degrado piano primo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BAS10F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044739

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: corridoio espositivo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BAS10F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044740

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: veduta dal cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BAS10F07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044734

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: BAS10F01

Note: particolare prospetto principale (2003)

Nome del file originale: BAS10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044735

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BAS10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_IMG-0000044736

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: particolare prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BAS10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001917

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001918

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T05

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T05.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001919

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T06

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T06.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001920

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T03AN

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T03AN.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001921

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10G01

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BAS10G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001922

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10G02

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BAS10G02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001923

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10G03

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BAS10G03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001924

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10G04

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BAS10G04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto c.t.r.

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano primo

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano secondo

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: allegato scheda 9

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 10

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappatura degrado

Codice identificativo: 9

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappatura degrado

Codice identificativo: 11

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001914

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T01

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001915

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T02

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS190-00007\_DRA-0000001916

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BAS10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BAS10T03.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Tognazzi G.

Funzionario responsabile: Morandini, Lucia

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2005

Nome: Tognazzi G.