

Museo Civico Camuno

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00002/>

CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 2

Codice scheda: BS200-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Museo Civico Camuno

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via dei Broli

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 80

Foglio/Data: 71/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: sopralluogo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio risale al sec. XIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nuova proprietà

Notizia: Nel sec. XV l'edificio apparteneva al conte Pietro Federici di Breno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1860 qui ha sede la Corte, cioè il Tribunale locale istituito in Valle Camonica dalla Repubblica di Venezia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1860/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1860/00/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel sec. XX l'edificio venne trasformato in collegio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: In questi anni vi ha sede la scuola elementare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1945/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1945/00/00

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Successivamente e fino al 1994 vi ha sede la scuola media.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1994/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1994/00/00

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

In questi anni nasce l'idea di farne la nuova sede del Museo Civico di Breno e la Comunità Montana di Valle Cxamonica incarica l'Ing. Ippoliti di stilare il progetto di ristrutturazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il progetto viene presentato e si avvia il primo lotto di lavori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1979/10/01

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1979/10/01

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Inizia il secondo lotto di lavoro di ristrutturazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1999/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1999/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t., p.1., p.2., p.sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si presenta con una conformazione leggermente a C, conglobando un piccolo spazio aperto.

E' in muratura, con volte a botte al p. terra e soffitti piani per i restanti piani, intonacatura sia interna che esterna, copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: a C

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: loggiato piano primo piano secondo, piano terra

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: loggiato piano secondo

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano primo, p. sottotetto

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo, piano sottotetto

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio in legno

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t., p.1., p.sottotetto

TIPO [4 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p.t.

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: loggiato piano secondo

TIPO [6 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t., p.1., p.2.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cemento

Schema del disegno: a giunti alternati con motivi floreali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p.t.

Genere: terra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave di portale

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nel prospetto secondario, su Via, si rileva, però, una grossa crepa.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1979

Data fine: 1980

Descrizione intervento: ristrutturazione generale

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1981

Data fine: 1999

Descrizione intervento: Ristrutturazione generale

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002

Data fine: ancora in corso

Descrizione intervento: ristrutturazione generale.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola elementare

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: scuola-convento

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Breno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BCC10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042826

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: BCC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042827

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042828

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D03

Note: PROSPETTO INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042829

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D04

Note: LOGGIATO PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042830

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D05

Note: INTERNO ZONA SOPPALCO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042831

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D06

Note: INTERNO PIANO SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042832

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D07

Note: INTERNO PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_IMG-0000042833

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCC10D08

Note: INTERNO PIANO SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCC10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000443

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000444

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000445

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000446

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000447

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T05.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000448

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T06

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T06.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000449

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T07

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T07.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00002_DRA-0000000450

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10T03AN

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BCC10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BCC10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: BCC10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BCC10G02.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Putelli R.

Titolo contributo: Le Chiese di Valle CAmonica. Chiese di Breno.

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1909

V., pp., nn.: pp.25-31

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Putelli R.

Titolo contributo: Osservazioni allo elenco degli Edifici Vincolati.

V., pp., nn.: pp. 31

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Canevali F.

Titolo contributo: Elenco degli edifici monumentali, operen d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: pp. 122-123

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Lechi F.

Titolo contributo: Le dimore bresciane in cinque secoli di storia

V., pp., nn.: v.II, pp. 311

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini L.