

# Museo della resistenza e del folklore valsabbino

Pertica Bassa (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00022/>

## CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 22

Codice scheda: BS200-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Museo della resistenza e del folklore valsabbino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017140

Comune: Pertica Bassa

Indirizzo: Via della Pertica

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via al cimitero

CAP: 25030

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pertica Bassa

Particelle: 1662

Foglio/Data: 13/ 1983

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: comunicazione orale

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu costruito nel 1930

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930/00/00

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1970 l'edificio subì un generale lavoro di ristrutturazione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: raccolta

Notizia sintetica: inaugurazione

Notizia: Inaugurata la prima raccolta nella sede provvisoria delle scuole elementari

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972/00/00

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: raccolta

Notizia sintetica: inaugurazione sede

Notizia: Inaugurata la sede attuale del museo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.,p.1., p.2.

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene individuo ha strutture verticali in c.a., copertura con orditura in legno e manto in coppi, solai in c.a.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in c.a.

Qualificazione del genere: continua

Materiali: c.a.

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

## **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: collegate

## **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. 2.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Si possono notare crepe strutturali.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il soffitto presenta danni relativi a infiltrazioni di umidità, probabilmente relativi a perdite del tetto.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Probabilmente dal tetto ci sono perdite di acqua, riconducibili sia alla rottura in alcuni punti del manto di copertura che

all'orditura.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimento esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1970

Data fine: 1970

Descrizione intervento: Il bene ha subito una ristrutturazione generale.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.2.

Uso: museo

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.t, p.1.

Uso: sede municipale

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sede municipale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Roma, 1

Indicazione specifica: Comune di Pertica Bassa

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona: DESTINAZIONE PUBBLICA

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: PMK10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_IMG-0000048719

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMK10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE E SECONDARIO

Nome del file originale: PMK10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_IMG-0000048720

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMK10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMK10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_IMG-0000048721

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMK10D03

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMK10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_IMG-0000048722

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMK10D04

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMK10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005048

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005049

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005050

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005051

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005052

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T05.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005053

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T03AN

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T06.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00022\_DRA-0000005054

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: PMK10T05AN

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: PMK10T05AN.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 10]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: PMK10G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 10]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: PMK10G02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 10]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: PMK10T06

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini L.