

Collezione del Centro Camuno di studi preistorici (Museo di archeologia)

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00024/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00024/>

CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 24

Codice scheda: BS200-00024

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: centro studi

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Collezione del Centro Camuno di studi preistorici (Museo di archeologia)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di Ponte

Particelle: 350

Foglio/Data: 10/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: comunicazione orale

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu costruito nel 1950

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1950/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1950/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1964 l'edificio subì un lavoro di ampliamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1964/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1964/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.,p.1., p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene individuo ha strutture verticali in c.a e muratura., copertura con struttura portante in legno e manto in coppi, solai in lateroc.a.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in c.a. e muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: c.a.

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in marmo

Schema del disegno: opus incertum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: corpo aggiunto

Genere: in gres porcellanato

Schema del disegno: a 45°

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si possono notare, soprattutto al piano primo, danni relativi all'umidità, imputabili probabilmente a perdite all'impianto idraulico, e problemi strutturali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si possono notare danni dovuti all'umidità e problemi strutturali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: L'intonaco in alcuni presenta danni riconducibili all'umidità di risalita.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimento esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'intonaco si presenta in molti punti sgretolato, con rigonfiamenti, colaticci.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1964

Data fine: 1964

Descrizione intervento: Il bene ha subito un ampliamento, con l'aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica ad un piano.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: centro studi preistorici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centro studi

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Tassara, 3

Indicazione specifica: B.I.M. di Valle Camonica

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona: ZONA PER ATTREZZATURE COMUNI

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSP10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_IMG-0000049209

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSP10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: CSP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_IMG-0000049210

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSP10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_IMG-0000049211

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSP10D03

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_IMG-0000049212

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSP10D04

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSO10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005437

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005438

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005439

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005440

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005441

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T05.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005442

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10T06

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T06.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00024_DRA-0000005443

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: CSP10T03AN

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CSP10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSP10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CSP10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSP10G02.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini L.