

# Museo della Civiltà Contadina

Calvisano (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00027/>

## CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 27

Codice scheda: BS200-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Museo della Civiltà Contadina

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: chiesa parrocchiale di S. Michele

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017034

Comune: Calvisano

Indirizzo: Via S. Michele

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CALVISANO

Particelle: 34

Foglio/Data: 25/ 1970

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito bresciano

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dalla conformazione delle murature, dimensioni, materiali e tecnica costruttiva si può dedurre che la sua costruzione risalga al XV sec. ed era di proprietà dei monaci benedettini.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il complesso di S. Michele passa di proprietà dai monaci benedettini alla Parrocchia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1435/05/05

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1435/05/05

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: altari

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Le condizioni della Chiesa, però, non migliorano ed il Vescovo Giustiniani ordina che gli altari vengano distrutti

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1637/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1637/00/00

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sospensione

Notizia: LaChiesa viene sospesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1666/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1666/00/00

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nascita confraternita

Notizia

Nasce la Confraternita dei "Morti di San Michele" e la situazione della chiesa migliora, viene eretto un nuovo altare, vengono predicat molte messe.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1676/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1676/00/00

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'edificio viene venduto alla Congregazione della Carità.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1815/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1859/00/00

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La proprietà dell'edificio passa al Conte Lechi che lo adibisce a deposito

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

### **NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sede museo

Notizia: Dal 1978 l'edificio è sede del Museo della Civiltà Contadina.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra naturale e mattoni in laterizio; copertura a due falde in legno, sorretta da 5 arcate in muratura corrispondenti ai contrafforti esterni.

La parte terminale (originariamente abside) è coperta con volta a crociera.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietra da taglio

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: ciotoli di fiume

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p.1.

### TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo principale

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p. t., p.1.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni in cotto segnanti la gronda

Materiali: cotto



Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: laterizio

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Ubicazione: prospetto Sud, prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2002

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le strutture murarie perimetrali presentano gravi lesioni causate dal cedimento strutturale della parte centrale delle 5 arcate che sostengono la copertura.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2002

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Cedimento della orditura secondaria per assenza di manutenzione del manto di copertura e mancanza di canali e pluviali su tutto il perimetro della copertura, con conseguente continua infiltrazione di acqua piovana.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

I pavimenti del corpo principali si presentano in pessimo stato di pulizia e di igiene, nella parte attigua il pavimento si presenta in molti punti rotto.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: sopralluogo

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza dei Caduti, 4

Indicazione specifica: Comune di Calvisano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CMC10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_IMG-0000049960

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: CMC10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_IMG-0000049961

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D02

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CMC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_IMG-0000049962

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D03

Note: INTERNO PARTICOLARE COPERTURA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CMC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_IMG-0000049963

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D04

Note: PARTICOLARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CMC10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_DRA-0000005956

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CMC10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_DRA-0000005957

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CMC10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_DRA-0000005958

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CMC10T03\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_DRA-0000005959

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CMC10T04\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_DRA-0000005960

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CMC10T05\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS200-00027\_DRA-0000005961

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: CMC10T03AN

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CMC10T03AN.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 9]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CMC10G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 9]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CMC10G02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 9]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: CMC10T03ANA

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Guerreschi B.

Titolo contribuito: Storia di Calvisano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1989

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Prandini V.

Titolo contribuito: S. Maria di Viandana e le chiese di Calvisano, Malpaga, Mezzane nelle visite pastorali.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp. 177-181

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia