

Museo della Riserva Regionale Ceto-Cimbergo-Paspardo

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00028/>

CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 28

Codice scheda: BS200-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Museo della Riserva Regionale Ceto-Cimbergo-Paspardo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Indirizzo: Via Piana, 29

Altra località: NADRO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CETO

Particelle [1 / 4]: 50

Particelle [2 / 4]: 51

Particelle [3 / 4]: 53

Particelle [4 / 4]: 79

Foglio/Data: 3/ 1968

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito camuno

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo più antico

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Al centro dell'architrave del portale di ingresso, nella zona porticata, si legge la data 1544. Questo fa supporre, di fronte alla completa mancanza di fonti certe, che a questa data risale la costruzione di questo nucleo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Data: 1544/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Data: 1544/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo più recente

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Sull'architrave del portone che chiude la corte, sul lato opposto delle case, si legge la data 1776. A questa data risale la costruzione del secondo nucleo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1776/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1776/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il comune acquista tutti i lotti che negli avevano frazionato il bene.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1997/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Si intraprendono i primi lavori di ristrutturazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1984/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1985/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Si effettua la seconda campagna di ristrutturazione che interesserà l'intera superficie del museo, così da renderlo agibile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Data: 1997/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Data: 1998/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t., p.1., p.2.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Pianta irregolare ed asimmetrica organizzata intorno alla corte interna delimitata da due lati di edifici porticati.

I materiali costituenti sono la pietra, la malta, il legno, con soffitti a volta al piano terra, mentre i restanti piani hanno soffitti piani e bassi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p.t.

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p.1. e p.2.

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 3

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 6

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: restante

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si sottolinea la presenza di umidità di risalita sulle murature principali con il conseguente attacco di flora.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: alcuni ambienti

Data inizio: 1984

Data fine: 1985

Descrizione intervento: sistemazione di alcuni ambienti per le nuove esigenze espositive.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: restanti ambienti

Data inizio: 1997

Data fine: 1998

Descrizione intervento: sistemazioni degli ambienti ai fini museali.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via G. Marconi, 8

Indicazione specifica: Comune di Ceto

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CRI10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_IMG-0000050186

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D01

Note: PARTICOLARE MURO DI CONFINE PROPRIETA' SU PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: CRI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_IMG-0000050187

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_IMG-0000050188

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D03

Note: PORTICATO INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_IMG-0000050189

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D04

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRI10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_IMG-0000050190

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D05

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRI10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006138

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: CRI10D06

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T06.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006139

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T03AN

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006140

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T03AN

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T04AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: CRI10G01

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CRI10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CRI10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T06

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CMC10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006133

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006134

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006135

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006136

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00028_DRA-0000006137

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ELABORATO SCHEDA 9

Codice identificativo: CRI10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CRI10T05.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini L.