

# Casa Faglia

Chiari (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00004/>

## CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 4

Codice scheda: BS210-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: BS210-00001

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casale

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Faglia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017052

Comune: Chiari

Indirizzo: Via Bernardino Varisco, 9

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 0,4 da Strada Statale n.11 - lato sinistro

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Chiari

Particelle: 350

Foglio/Data: 23/ 1990

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria  
murature portanti in pietra e mattoni; solai in mattoni e legno; copertura a tetto semplice a due falde

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: piano terra

Tipo: volta a botte unghiate

## PIANTA

Riferimento alla parte: ala sinistra

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: ala sinistra

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: ciottoli di fiume

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala sinistra

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: ala sinistra

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a volta

Forma: a botte

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 18/09/02

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Prospetto sud dell'ex-casa Faglia: fenomeni di distacco, esfoliazione, erosione, macchie umide

Prospetto est dell'ex-casa Faglia: evidenti e diffusi fenomeni di distacco, mancanze, erosioni

Prospetto ovest ex-casa Fagliai: buono stato di conservazione

Fonte: sopralluogo per schedaturta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Stato di conservazione: buono

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento: revisione del manto di copertura

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: luoghi espositivi

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: laboratorio

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPR12D01

Note: ex-casa Faglia, prospetto esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPR12D02

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPR12D03

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CPR12F01.jpg

Note: ex-casa Faglia, prospetto esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_IMG-0000043624

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CPR12F02.jpg

Note: interno, sala espositiva

Nome del file originale: CPR12F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_IMG-0000043625

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CPR12F03.jpg

Note: piano terra, sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPR12F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_IMG-0000043626

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: ex-casa Faglia, prospetto esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPR12G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001027

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001028



Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR10T03\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001029

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR10T04\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001030

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR12G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001031

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR12G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001032

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR10T03AN\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001033

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR30T03\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR12F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR12F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001036

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR12G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: CPR10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: CPR10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: CPR10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: CPR10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: CPR12G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: CPR12G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: CPR10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 21]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: CPR30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00004\_DRA-0000001026

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: CPR10T01\_dwg.zip

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Nome [1 / 2]: Belotti P.

Nome [2 / 2]: Gaggioli S.