

Palazzo Corso Matteotti 18 - complesso

Brescia (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00006/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 6

Codice scheda: BS210-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS210-00006

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Corso Matteotti 18 - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017029

Comune: Brescia

Indirizzo: Corso Matteotti, 18

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brescia

Particelle: 212

Foglio/Data: 116/ 1980

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: piano terra

Notizia sintetica: fondazione

Notizia: fondazione museo nazionale della fotografia cinefotoclub

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: rilascio nulla osta per lavori di adeguamento degli ambienti a sede museale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1991

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1991

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. 3

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura portante mista pietra e mattoni; solai in legno; copertura a tetto semplice a due falde

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: piano terra

Tipo: travi su colonne

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. 3

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: pietrisco

Materiali [3 / 3]: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: cordonata (esterna)

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti alternati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 02/09/02

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Prospetto est: diffusa esfoliazione ed abrasione della tinteggiatura

Prospetto ovest: diffuse mancanze, erosioni, presenza di materiali incompatibili

Fonte: sopralluogo per schedatura

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: revisione del manto di copertura

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: revisione dei serramenti

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: sostituzione dei pavimenti

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: rifacimento degli intonaci

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: rifacimento degli intonaci

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: biblioteca

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: corso matteotti, 18, Brescia

Indicazione specifica: Comune di Brescia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BNF10D01

Note: prospetto su corso Matteotti

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BNF10D02

Note: Fronte su cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00006_IMG-0000044278

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BNF10F01

Note: prospetto su corso Matteotti

Nome del file originale: BNF10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00006_IMG-0000044280

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BNF10F02.jpg

Note: fronte su cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BNF10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00006_DRA-0000001563

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00006_DRA-0000001564

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 3

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 4

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 5

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 6

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: BNF10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: BNF10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Nome [1 / 2]: Belotti P.

Nome [2 / 2]: Gaggioli S.