

Museo nazionale della fotografia

Brescia (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00007/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 7

Codice scheda: BS210-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS210-00006

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Museo nazionale della fotografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017029

Comune: Brescia

Indirizzo: Corso Matteotti, 18

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brescia

Particelle: 212

Foglio/Data: 116/ 1980

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fondazione

Notizia: fondazione museo nazionale della fotografia cinefotoclub

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: rilascio nulla osta per lavori di adeguamento degli ambienti a sede museale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1991

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1991

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: piano terra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
ambienti in muratura portante mista pietra e mattone; solai lignei in parte controsoffittati

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: piano terra

Tipo: travi su colonne

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: piano terra

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: piano terra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: calcare

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: pietrisco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: piano terra

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano terra

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: piano terra

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra calcarea di Botticino

Qualificazione del tipo: portale in pietra scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1994

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Restauri eseguiti su porte e finestre

Fonte: custode museo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 02/09/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Vano ingresso-biblioteca: diffuse macchie nella controsoffittatura dovute ad infiltrazioni umide provenienti dal piano superiore.

Stanza espositiva, parete sud: diffusi fenomeni di efflorescenza e macchie dovuti a infiltrazioni umide.

Fonte: sopralluogo per schedaturta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 02/09/02

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Prospetto est: diffusa esfoliazione ed abrasione della tinteggiatura

Prospetto ovest: diffuse mancanze, erosioni, presenza di materiali incompatibili

Fonte: sopralluogo per schedaturta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Stato di conservazione: ottimo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: posa di controsoffittatura in alcuni vani

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: revisione dei serramenti

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: sostituzione dei pavimenti

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: rifacimento degli intonaci

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: rifacimentodegli intonaci sul fronte est a piano terra

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: luoghi espositivi

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: uffici

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: biblioteca

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: corso matteotti, 18, Brescia

Indicazione specifica: Comune di Brescia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BNF11D01

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BNF11D02

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BNF11D03

Note: interno, ambiente adibito a funzioni amministrative e piccola biblioteca

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_IMG-0000044607

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BNF11F01.jpg

Note: interno, sala espositiva

Nome del file originale: BNF11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_IMG-0000044608

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BNF11F02.jpg

Note: interno, sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BNF11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_IMG-0000044609

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BNF11F03.jpg

Note: interno, ambiente adibito a funzioni amministrative e piccola biblioteca

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BNF11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001846

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001847

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001848

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001849

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001850

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001851

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001852

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00007_DRA-0000001853

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF30T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BNF11G01 .jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: BNF11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: BNF11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: BNF11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BNF11T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: BNF11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: BNF11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: BNF11T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [22 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: BNF30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Nome [1 / 2]: Belotti P.

Nome [2 / 2]: Gaggioli S.