

Palazzo Luzzago - complesso

Manerbio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00008/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 8

Codice scheda: BS210-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS210-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Palazzo Luzzago - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017103

Comune: Manerbio

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti, 1

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 20 da Brescia - lato destro

Ubicazione non viabilistica: presso la sede del Municipio

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Manerbio

Particelle [1 / 7]: 568

Particelle [2 / 7]: 569

Particelle [3 / 7]: 682

Particelle [4 / 7]: 683

Particelle [5 / 7]: 685

Particelle [6 / 7]: 686

Particelle [7 / 7]: 624

Foglio/Data: 26/ 1997

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

complesso di edifici costituente corte chiusa con murature portanti in pietra e mattoni; solai in legno, mattoni e laterocemento; copertura a tetto semplice a due falde

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: nucleo centrale

Tipo: porticato

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a C

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: a C

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: pietrisco

Materiali [3 / 3]: ciottoli di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 4]

Genere: pseudovolta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 08/08/2002

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fenomeni di distacco, esfoliazione, erosione, macchie umide

Fonte: sopralluogo per schedaturta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: revisione del manto di copertura

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: revisione dei serramenti/ sostituzione di alcuni serramenti

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: sostituzione di alcuni pavimenti

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: rifacimento di alcuni intonaci e delle tinteggiature

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: rifacimento di alcuni intonaci

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: biblioteca

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Manerbio

Indicazione specifica [2 / 2]: Palazzo municipale

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCM10D01

Note: prospetto su Piazza Cesare Battisti

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCM10D02

Note: prospetto su cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00008_IMG-0000044932

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: MCM10F01

Note: prospetto su cortile interno

Nome del file originale: MCM10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00008_IMG-0000044934

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCM10F02.jpg

Note: prospetto su cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCM10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00008_DRA-0000002101

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00008_DRA-0000002102

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 3

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 4

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MCM10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: MCM10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Nome [1 / 2]: Belotti P.

Nome [2 / 2]: Gaggioli S.