

Museo civico archeologico

Manerbio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00009/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 9

Codice scheda: BS210-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS210-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa in linea

Denominazione: Museo civico archeologico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017103

Comune: Manerbio

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti, 1

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 20 da Brescia - lato destro

Ubicazione non viabilistica: presso la sede del Municipio

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Manerbio

Particelle: 568

Foglio/Data: 26/ 1997

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: ambienti in muratura portante mista pietra e mattone; solai lignei e laterocentizi

PIANTA

Riferimento alla parte: ala destra

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: ala destra, piano primo

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: ala destra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: ciottoli di fiume

Materiali [3 / 3]: pietrisco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala destra

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala destra

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala destra

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. 1

Genere: calcare bianco pietra di Botticino

Schema del disegno: a correre

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/04/1997

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: ricorritura manto di copertura

Fonte: architetto Giuseppe Sguazzi

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 15/04/1997

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Restauri eseguiti su porte e finestre

Fonte: architetto Giuseppe Sguazzi

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/04/1997

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: restauri delle pareti e dei soffitti

Fonte: architetto Giuseppe Sguazzi

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: paramenti

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Stato di conservazione: ottimo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento: revisione del manto di copertura

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: sostituzioni serramenti

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: sostituzione dei pavimenti

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: rifacimento tinteggiature

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: rifacimento di alcuni intonaci e delle tinteggiature

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: luoghi espositivi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti

Indicazione specifica: Comune di Manerbio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCM11D02

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCM11D03

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCM11FO2.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCM11D01

Note: esterno, prospetto ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_IMG-0000045246

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCM11F01.jpg

Note: esterno, fronte ovest

Nome del file originale: MCM11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_IMG-0000045247

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCM11F02.jpg

Note: interno, sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCM11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_IMG-0000045248

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCM11F03.jpg

Note: interno, sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCM11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002331

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002332

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002333

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano primo

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002334

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11T04_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002335

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002336

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002337

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11T03AN_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11FO3.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00009_DRA-0000002341

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MCM11G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MCM11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: MCM11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano primo

Codice identificativo: MCM11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: MCM11T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: MCM11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: MCM11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 18]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: MCM11T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Nome [1 / 2]: Belotti P.

Nome [2 / 2]: Gaggioli S.