

Museo Civico della Valtenesi

Manerba del Garda (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00011/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 11

Codice scheda: BS210-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: museo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Museo Civico della Valtenesi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017102

Comune: Manerba del Garda

Indirizzo: Piazza Simonati

Altra località: Montinelle (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Manerba

Particelle: 2888
1623

Foglio/Data: 12/ 1990

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: realizzazione edificio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma poligonale irregolare con muri perimetrali in cemento armato rivestiti in pietra locale; copertura piana pavimentata

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: cemento armato

Materiali [2 / 2]: calcare

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: piastrelle

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: monocottura

Schema del disegno: a correre

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: esfoliazione della tinteggiatura causata da probabili infiltrazioni umide visibile sul prospetto sud-est

Fonte: sopralluogo per schedaturta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: solai

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
fessurazione trasversale presente nella porzione centrale del solaio posto a copertura del vano espositivo

Fonte: sopralluogo per schedaturta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: patina biologica presentesu alcuni conci e giunti di malta visibile sul fronte sud

Fonte: sopralluogo per schedatura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Manerba

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MNV10D01

Note: veduta esterna fronte sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MNV10D02

Note: veduta museo dal parcheggio antistante

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MNV10D03

Note: veduta unico vano interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_IMG-0000045811

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: MNV10F01

Note: veduta esterna fronte sud-est

Nome del file originale: MNV10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_IMG-0000045813

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MNV10F02.jpg

Note: veduta museo dal parcheggio antistante

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNV10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_IMG-0000045814

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MNV10F03.jpg

Note: veduta unico vano interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNV10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002840

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002841

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002842

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002843

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10T04_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002844

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002845

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002846

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10T03AN_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 8

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00011_DRA-0000002850

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MNV10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MNV10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: MNV10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: MNV10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: MNV10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: MNV10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: MNV10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 20]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: MNV10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome [1 / 8]: Gaggioli S.

Nome [2 / 8]: Belotti P.

Nome [3 / 8]: Gaggioli S.

Nome [4 / 8]: Belotti P.

Nome [5 / 8]: Gaggioli S.

Nome [6 / 8]: Belotti P.

Nome [7 / 8]: Gaggioli S.

Nome [8 / 8]: Belotti P.

Funzionario responsabile: Morandini L.