

Museo Risorgimentale

Montichiari (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS210-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00012/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 12

Codice scheda: BS210-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Museo Risorgimentale

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Museo Agostino Bianchi

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Maria del Suffragio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017113

Comune: Montichiari

Indirizzo: Piazza Garibaldi

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Montichiari

Particelle: 9641

Foglio/Data: 85/ 2002

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione della Chiesa di S. Maria del Suffragio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: sconsacrazione e cambio proprietà

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: dopo un restauro, il Coro fu adibito permanentemente a museo storico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1948/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1948/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare ad aula unica con muri perimetrali in muratura mista; copertura dell'ambiente a falsa volta poligonale; copertura a tetto semplice con struttura in legno

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionate

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: ciottoli di fiume

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: finta cupola

Forma: a padiglione

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: graniglia

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra calcarea di botticino

Qualificazione del tipo: pietra scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: fronte nord

Collocazione: esterna

Tipo: lapide

Materiali: marmo di carrara

Qualificazione del tipo: lapide commemorativa scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: esfoliazione della tinteggiatura causata da probabili infiltrazioni umide

Fonte: sopralluogo per schedaturta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Montichiari

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MRM10D01

Note: esterno, fronte nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MRM10D02

Note: esterno, fronte ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MRM10D03

Note: vista vano interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_IMG-0000046106

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: MRM10F01

Note: esterno, fronte nord

Nome del file originale: MRM10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_IMG-0000046108

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MRM10F02.jpg

Note: esterno, fronte ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MRM10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_IMG-0000046109

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MRM10F03.jpg

Note: vano interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MRM10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003054

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003055

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 15

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MRM10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: MRM10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: MRM10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: MRM10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: MRM10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: MRM10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: MRM10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 23]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: MRM30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003043

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003044

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003045

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003046

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003047

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003048

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [22 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003049

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [23 / 23]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00012_DRA-0000003050

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: MRM30T03.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome [1 / 6]: Belotti P.

Nome [2 / 6]: Gaggioli S.

Nome [3 / 6]: Belotti P.

Nome [4 / 6]: Gaggioli S.

Nome [5 / 6]: Belotti P.

Nome [6 / 6]: Gaggioli S.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia