

Chiesa dei Disciplini (ex)

Remedello (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00013/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 13

Codice scheda: BS210-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dei Disciplini (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017160

Comune: Remedello

Indirizzo: Via Padre M. Cappellazzi, 1

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Remedello

Particelle: C

Foglio/Data: 9/ 1982

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: attribuito a De Rossi Orazio

Tipo intestazione: P

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: costruzione del complesso monastico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento e rifacimento

Notizia

completamento del rinsaldo della muratura e della volta della chiesa e rifacimento della facciata ad opera dell'impresa di costruzioni Vito Chiarini di Montichiari

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

restauro della decorazione pittorica della chiesa ad opera del restauratore Battista Simoni di Brescia (pulitura generale delle superfici dipinte, consolidamento degli intonaci, rappezzi e stuccature, fissaggio del colore).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: parete occidentale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: restauro parete: consolidamento delle malte, liberazione e risanamento esterno della parete

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: installazione impianto di riscaldamento a pavimento e impianto elettrico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il comune di Remedello chiede al Ministero l'autorizzazione a usare la chiesa quale sede del museo civico archeologico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

edificio di forma rettangolare ad un'unica navata con muri perimetrali portanti in muratura; copertura della navata con volta ribassata e unghiata; copertura a tetto semplice a due falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionate

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: non accertabile

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 36]

Ubicazione: facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra calcarea di Botticino

Qualificazione del tipo: portale maggiore in pietra scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 36]

Ubicazione: fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: lastra

Materiali: pietra bianca venata

Qualificazione del tipo: lastra a rilievo in pietra scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 36]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Macchie causate da probabili infiltrazioni dal terreno

Fonte: sopralluogo per schedatura

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: macchie di umidità, distacco, esfoliazione delle tinte causati da problemi di risalita capillare.

Fonte: sopralluogo per schedatura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Remedello

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RMC10D01

Note: esterno, fronte sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RMC10D02

Note: esterno, fronte nord-est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RMC10D03

Note: veduta ambiente interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_IMG-0000046366

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: RMC10F01

Note: esterno, fronte sud-est

Nome del file originale: RMC10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_IMG-0000046368

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: RMC10F02.jpg

Note: esterno, fronte nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMC10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_IMG-0000046369

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: RMC10F03.jpg

Note: veduta vano interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RMC10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003256

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003257

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003258

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003259

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003260

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003261

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003262

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003263

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC30T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00013_DRA-0000003267

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RMC10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: RMC10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: RMC10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: RMC10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RMC10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: RMC10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: RMC10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: RMC10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [22 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: RMC30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Lionello Fattori

Titolo contribuito: Gli affreschi dei Disciplini a Remedello, "Bollettino d'arte"

Luogo di edizione: Roma

Anno di edizione: 1964

V., pp., nn.: IV ,383-384

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: AAVV

Titolo contribuito: Il restauro degli affreschi nella ex-Chiesa dei Disciplini di Remedello Sopra

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: Scuola regionale ENAIP

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Mussato E.

Titolo contribuito: La Disciplina di Remedello. Testimonianze di un passato

Anno di edizione: 1996

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome [1 / 6]: Belotti P.

Nome [2 / 6]: Gaggioli S.

Nome [3 / 6]: Belotti P.

Nome [4 / 6]: Gaggioli S.

Nome [5 / 6]: Belotti P.

Nome [6 / 6]: Gaggioli S.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia