

# Casa della commissaria Fantoni

SalÃ² (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS210-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00015/>

## CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 15

Codice scheda: BS210-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Casa della commissaria Fantoni

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Museo Storico del Nastro Azzurro

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione

Agnolini D'Attoma, I Musei Bresciani: città e territorio censimento, Brescia 2004

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Biblioteca Civica Comunale

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017170

Comune: Salò

Indirizzo: Via Fantoni, 49

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Indirizzo: Via Brunati

CAP: 25087

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Salò

Particelle: 1778, 4426

Foglio/Data: 33/ 1988

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito bresciano

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Trasformazioni complessive del corpo di fabbrica.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Intreventi di ristrutturazione del corpo di fabbrica.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Cambio destinazione a museo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

**SPAZI**

## **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali portanti; ambienti voltati.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: non accertabile

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

**TIPO [1 / 2]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

Forma: a crociera

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a cupola

Forma: a padiglione

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: moquette

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra naturale

Qualificazione del tipo: portale in pietra scolpita

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Materiali: pietra naturale

Qualificazione del tipo: mostra di finestra in pietra scolpita

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lapide

Materiali: pietra naturale

Qualificazione del tipo: lapide commemorativa in pietra incisa

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata, a sinistra del portale d'ingresso

Genere: lapide

Tipo: pietra incisa

Trascrizione testo

GEROLAMO FANTONI LEGO' QUESTA SUA CASA/  
IL RICCO PATRIMONIO A BENEFICIO DEI GIOVANI STUDIOSI/  
DI SUA STIRPE E DELL'ANTICA PATRIA BENALENSE/  
VIVE NELLA RICONOSCENZA DE' BENEFICIATI/  
PER DEC[ORO] DELLA COMMISS[ARIA]/  
8 MARZO 1889

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: esfoliazione ed erosione della tinteggiatura causata da probabili infiltrazioni umide dal terreno

Fonte: sopralluogo per schedaturta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione dell'intonaco ed esfoliazione delle tinte legato a problemi di umidità di risalita capillare

Fonte: sopralluogo per schedatura

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Salò

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SNA10D01

Note: esterno, fronte sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SNA10D02

Note: interno, corridoio centrale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SNA10D03

Note: veduta interna sala lato est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SNA10D04

Note: veduta interna sala lato ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_IMG-0000046967

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SNA10F01

Note: esterno, fronte sud

Nome del file originale: SNA10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_IMG-0000046969

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SNA10F02.jpg

Note: interno, corridoio centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SNA10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_IMG-0000046970

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SNA10F03.jpg

Note: veduta sala interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SNA10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_IMG-0000046971

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SNA10F04.jpg

Note: veduta sala interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SNA10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003710

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003711

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003712

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003713

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003714

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003715

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003716

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10T03AN.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003717

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede oa: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA30T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 23]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS210-00015\_DRA-0000003722

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SNA10G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 15

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: SNA10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: SNAT02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: SNA10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: SNA10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: SNA10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: SNA10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [22 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: SNA10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [23 / 23]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: SNA30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Lechi F.

Titolo libro o rivista: Le dimore storiche in cinque secoli di storia

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1975

V., pp., nn.: V. IV, pp. 250-251

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Morucci A.

Titolo libro o rivista: Catalogo guida del museo storico del Nastro Azzurro

Luogo di edizione: Salò

Anno di edizione: 1988

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome [1 / 2]: Belotti P.

Nome [2 / 2]: Gaggioli S.

Funzionario responsabile: Morandini, Lucia

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2005

Nome: Tognazzi G.