

Torre di San Martino della Battaglia

Desenzano del Garda (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00017/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 17

Codice scheda: BS210-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: museo

Qualificazione: commemorativo

Denominazione: Torre di San Martino della Battaglia

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017067

Comune: Desenzano del Garda

Località: San Martino della Battaglia

Indirizzo: Via Bonata, 0(P)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: S.Martino della Battaglia

Particelle: 65

Foglio/Data: 61/ 2001

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 7]

Ruolo: costruzione (architetto)

Nome di persona o ente: Frizzoni Giacomo

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Bressanin Vittorio

Tipo intestazione: P

AUTORE [3 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: De Stefani Vincenzo

Tipo intestazione: P

AUTORE [4 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Vizzotto Alberti Giuseppe di Oderzo

Tipo intestazione: P

AUTORE [5 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Pontremoli Raffaello

Tipo intestazione: P

AUTORE [6 / 7]

Ruolo: costruzione (ingegnere)

Nome di persona o ente: Fattori Luigi

Tipo intestazione: P

AUTORE [7 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: De Stefani Vincenzo

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel 1880 venne iniziata la costruzione della torre che venne inaugurata nel 1893.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1880

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1893

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1963 vengono risanate le mura esterne per evitare infiltrazioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1963

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1963

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1983 vengono installate nuove scale nella torre e vengono restaurati i dipinti murali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1983

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1983

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Una parte della decorazione murale è stata restaurata nel 1989 a cura della Cassa Rurale ed Artigiana di Padenghe del Garda. Il restauro dei dipinti murali è avvenuto mediante pulitura e integrazione pittorica, ha riguardato la Sala al quarto piano ed è stato effettuato dalla cooperativa arl Habitat.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1991 prosegue il restauro dei dipinti murali al terzo, quarto e quinto piano ad opera della ditta Astarte mediante pulitura, stuccatura e integrazione pittorica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1991

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1991

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il restauro dei dipinti al piano terra è stato effettuato nel 1997.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1997

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1997

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 3

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 4

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 5

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 6

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 7

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 8

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 9

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma cilindrica con basamento a tamburo, torre scala a livelli intermedi e terrazza panoramica aggettante; muri perimetrali in muratura portante.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 10]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 10]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 10]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [4 / 10]

Riferimento piano o quota: p. 3

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [5 / 10]

Riferimento piano o quota: p.4

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [6 / 10]

Riferimento piano o quota: p.5

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [7 / 10]

Riferimento piano o quota: p.6

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [8 / 10]

Riferimento piano o quota: p.7

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [9 / 10]

Riferimento piano o quota: p.8

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [10 / 10]

Riferimento piano o quota: p.9

Schema: anulare

Forma: circolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 10]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [2 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero p. 2

TIPO [3 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.3

TIPO [4 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.4

TIPO [5 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.5

TIPO [6 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.6

TIPO [7 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.7

TIPO [8 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.8

TIPO [9 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.9

TIPO [10 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Qualificazione della forma: circolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: concentrica

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: marmo

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: graniglia

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 25]

Ubicazione: piano primo, lato sud-ovest, rampa

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: tempera su intonaco

Qualificazione del tipo: motivi decorativi

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 25]

Ubicazione: piano primo, rampa

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: tempera su intonaco

Qualificazione del tipo: motivi decorativi

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 25]

Ubicazione: lato est

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

NEL CINQUANTENARIO DELL'EPILOGO/ DELL'ULTIMA GUERRA/ DEL RISORGIMENTO/ LA SOCIETA'
SOLFERINO E S.MARTINO/ COMMEMORA/
LE GRANDI BATTAGLIE DEL 1918/ CUI LA VITTORIA/ CONSEGUITA SU QUESTI COLLI/ IL 24 GIUGNO 1859/ FU
DI AUSPICIO/ PERCHE' NELLA GLORIA DI VITTORIO VENETO/ SI COMPISSE IL VOTO DEGLI AVI/ 1918/ 1968

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 8]

Ubicazione: giardino

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

AL TRAMONTO DEL 24 GIUGNO 1859 SULLA CONTESA ALTURA DEL ROCCOLO, LA CAVALLERIA ITALIANA
CON IMPETUOSE CARICHE CHIUDEVA DEFINITIVAMENTE LA LOTTA CONDOTTA DALL'EROICHE FANTERIE
CHE DURANTE TUTTA LA GIORNATA SORRETTE DAL FUOCO DI UNA STRENUA ARTIGLIERIA SI ERANO CON
INDOMITO VALORE LANCIATE ALL'ATTACCO DI POSIZIONI SAPIENTEMENTE OCCUPATE E BEN DIFESE DA UN
NEMICO VALOROSO E TENACE

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

TORRE MONUMENTALE/ ALTEZZA METRI 74 DAL SUOLO/ LARGHEZZA ALLA BASE METRI 22.80/ LARGHEZZA
ALLA SOMMITA' METRI 11.40/ DISEGNATORE PITTORE BOSSALI/ ESECUTORI: ING.FRIZZONI GIACOMO/
ING.VINCENZO STEFANO BREDA/ ING.MONTERUMICI ANTONIO/ ING.CAVALIERI GIUSEPPE/ INCOMINCIATA
NEL 1880 - COMPIUTA NEL 1893

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

PRINCIPE EREDITARIO/ MINISTRI, ALTI DIGNITARI DELLO STATO/ E UNA FOLLA DI POPOLO PLAUDENTE/ PER
INAUGURARE QUESTA TORRE/
NEL NOME DELLA SOCIETA'/ DI SOLFERINO E SAN MARTINO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

RESTAURATA L'ANNO 1940 XVIII E.F./ AUSPICE IL/ CONTE GIOVANNI BONMARTINI/ RICORRENDO IL XL ANNO DI REGNO/ DI/S.M. IL RE IMPERATORE/ VITTORIO EMANUELE III

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

CELEBRANDOSI IL GIUGNO 1959 IL CENTENARIO DELLA BATTAGLIA CUI CONVENNERO/ NELLE PERSONE DEI PRESIDENTI CHADLIS DE GAULIF E GIOVANNI GRONCHI/ FRANCIA E ITALIA/ PER MEMORIA DEL FELICE INCONTRO/ E CONCORDIA DI AFFETTI E DI EVENTI/ DETTO QUESTA SCRITTA/ LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo rosso Verona con lettere dorate

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO/ VIGILE CUSTODE DELLE SACRE MEMORIE/ DELLA BATTAGLIA DEL 24 GIUGNO 1859/ NELLA RICORRENZA/ DEL PRIMO CENTENARIO DALLA SUA FONDAZIONE/ RENDE DOVEROSA TESTIMONIANZA/ ALL'OPERA ALTAMENTE CIVILE ED UMANA/ DEI SUOI PROMOTORI PER IL TRIBUTUM DI PIETA' E DI RICORDO VERSO TUTTI I CADUTI NELL'EVENTO PROPIZIO ALLE SORTI D'ITALIA TRAMANDANDO IL NOBILE ESEMPIO ALLE GENERAZIONI FUTURE 1870/ 1870

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo: ESERCITO ITALIANOCOMANDO SUPREMO.....

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo nero di Varenna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
esfoliazione, distacco, lacuna e macchie visibili sull'intonaco dell'intradosso della copertura dei portali.

Fonte: sopralluogo per schedatura

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: commemorativo/museale

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: TORRE

Indirizzo da vincolo: FRAZ: S. MARTINO DELLA BATTAGLIA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, Art. 4

Estremi provvedimento: 1988/06/11

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047440

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: DTS10F01

Note: esterno, veduta fronte sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DTS10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047442

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: DTS10F02

Note: veduta interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DTS10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047443

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: DTS10F03

Note: esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DTS10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047444

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F01

Note: facciata (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: TRR10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047445

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F02

Note: veduta d'insieme (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: TRR10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047446

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F03

Note: interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: TRR10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_IMG-0000047447

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F04

Note: veduta scala interna (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: TRR10F04

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004095

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004096

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004097

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004098

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004099

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede oa: opere d'arte

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS30T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004103

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: DTS10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: DTS10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: DTS10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: DTS10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: DTS10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: DTS10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: DTS10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 22]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: DTS30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004092

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004093

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [22 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00017_DRA-0000004094

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: DTS10T03.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: AA./ VV.

Titolo libro o rivista: Guida ai monumenti di San Martino e Solferino

Luogo di edizione: Lonato

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: pp. 28-31; pp. 40-59.

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Tobia B.

Titolo libro o rivista: Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell'Italia unita (1870-1900)

Luogo di edizione: Bari

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: pp. 180-200

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Quarenghi N.

Titolo libro o rivista: L'altra battaglia, Solferino e San Martino tra realtà e memoria

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 149-153

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Ferro T./ Pezzotta M.

Titolo libro o rivista: Desenzano e dintorni. Dalla villa romana alla torre di San Martino.

Luogo di edizione: Desenzano

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 54-56

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Nome: Tonali, M.E.

Referente scientifico: Morandini, Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Gaggioli, Silvia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Belotti, Paolo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2006

Nome: Morandini, Lucia