

# Chiesa di S. Andrea

Rovato (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS320-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00003/>

## CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 3

Codice scheda: BS320-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Andrea

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017166

Comune: Rovato

Indirizzo: Via Sant'Andrea, 0(P)

Altra località: Sant'Andrea (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rovato

Particelle: A

Foglio/Data: 16/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Fappani A., 1999

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: erezione statua Madonna

Notizia: Nel settembre del 1958 viene eretta sulla torre la statua della Madonna.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1958

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1958

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: autonomia parrocchiale

Notizia: Nel 1956 la chiesa curaziale viene staccata dalla Prepositurale di Rovato.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1956

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1956

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro e decori

Notizia: Nel 1960 viene restaurata e decorata la chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1987 viene realizzato il restauro della chiesa parrocchiale con il ricollocamento della statua della Madonna sul campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

---

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra locale rivestiti con calce ed intonaco; copertura a tetto semplice a doppia falda con travi poggianti su muri perimetrali. Un piccolo portichetto laterale individua l'ingresso secondario.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

### TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: portale d'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

## **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: cornicione

Tipo: lesene

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: geometriche

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: portale

Tipo: trabeazione

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: esterna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: DOMUS MEA DOMUS ORONIS VOCABITUR MDCXVI

Tecnica: incisione

Materiali: pietra di sarnico

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono



Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

per assenza di manutenzione, ma soprattutto per incompatibilità fra gli intonaci rifatti in seguito, lo strato che ricopre la struttura muraria è assai danneggiato in particolare a nord e nelle zone a livello strada dell'edificio. L'umidità di risalita, nella zona del piano terra, causa scagliatura, distacco dell'intonaco ed esfoliazione.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1960

Data fine: 1960

Descrizione intervento: il restauro interessò l'intero bene.

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987

Data fine: 1987

Descrizione intervento

viene realizzato il restauro della chiesa, dei decori, della facciata e viene ricollocata la statua della madonna sul campanile.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S. Andrea, Frazione di S. Andrea, Rovato, BS

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant' Andrea

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE S. ANDREA

Indirizzo da vincolo: FRAZ. S. ANDREA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A - antico nucleo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_IMG-0000043505

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00002\_D01

Note: vista della facciata (2006)

Nome del file originale: BS320-00002\_D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_IMG-0000043506

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00002\_D02

Note: vista del portale d'ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00002\_D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_IMG-0000043507

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00002\_D03

Note: prospetto sud (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00002\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_IMG-0000043508

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00002\_D04

Note: vista verso il campanile (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00002\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_IMG-0000043509

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00002\_D05

Note: prospetto nord (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00002\_D05

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_DRA-0000000939

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00003\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_DRA-0000000940

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00003\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_DRA-0000000941

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00003\_T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00003\_DRA-0000000942

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00003\_T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Titolo contributo: Rovato

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. VI p. 246

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/15

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia