

Chiesa di S. Michele

Rovato (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00007/>

CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 7

Codice scheda: BS320-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Michele

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017166

Comune: Rovato

Indirizzo: Via Monte Orfano, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolata

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rovato

Particelle: A

Foglio/Data: 2/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Fappani A., 1999

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: abside

Notizia sintetica: rimaneggiamenti

Notizia

L'abside semicircolare aveva al centro un'ampia finestra che fu chiusa definitivamente nel 1487 quando il pittore Cristoforo dipinse l'abside.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1487

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1487

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

S. Carlo Borromeo nella sua visita del 1580 segnala l'esistenza della chiesetta composta da una cappella a volta affrescata e da un piccolo altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1960 avvengono opere di consolidamento e restauro sotto la sorveglianza del professor Panazza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Nel 1972 viene dichiarata Monumento Nazionale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1972

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1972

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: tracce di muratura medioevale in pietrame misto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: muri portanti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è realizzata in blocchi del caratteristico ceppo del Monte Orfano. La struttura architettonica ha subito, nel corso dei secoli alcuni interventi che ne hanno modificato anche l'accesso, ma conserva le linee del XV secolo: aula con una sola navata a pianta rettangolare (12 x 7.30 m), terminante con abside a est, accesso dalla parete laterale nord, coperta da capriate. La muratura è realizzata con conci irregolari disposti a corsi orizzontali. L'abside semicircolare aveva al centro un'ampia finestra poi ridotta a monofora nel XII secolo e poi chiusa definitivamente. Il fianco nord non presenta alcuna vecchia apertura se non l'attuale porta d'ingresso. La copertura è a travature lignee poggianti sui muri perimetrali con tegole a coppo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica con abside semicircolare

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: la piccola chiesetta poggia su uno sperone di roccia

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: portante continua

Materiali: pietra e calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: portale d'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: interna

Genere: in cotto fiorentino

Schema del disegno: a motivi regolari

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

degrado causato dalla vegetazione impestante che da alcuni anni ha attecchito sulla muratura esterna dell'edificio ed in particolare sulla facciata principale.

Fonte: 2006, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1960

Data fine: 1962

Descrizione intervento: opere di consolidamento e restauro su tutto il manufatto.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: affreschi

Data inizio: 1981

Data fine: 1981

Descrizione intervento: l' AVIS restaura gli affreschi interni.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Monte Orfano, Rovato, BS

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria Assunta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESETTA DI S. MICHELE CON AFFRESCO DEL SEC. XV

Indirizzo da vincolo: ROVATO, Via Monte Orfano

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/02/20

Codice ICR: 2ICR0005760AAAA

Nome del file originale: 01510390151039.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_NVC-0000000403

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A1 - edifici ed aree di pertinenza di particolare pregio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_IMG-0000044849

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00007_D01

Note: vista generale (2006)

Nome del file originale: BS320-00007_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_IMG-0000044850

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00007_D02

Note: vista dell' ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00007_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_IMG-0000044851

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00007_D03

Note: vista dell'abside (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00007_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_IMG-0000044852

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00007_D04

Note: vista dell'abside semicircolare (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00007_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_IMG-0000044853

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00007_D05

Note: vista laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00007_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_IMG-0000044854

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00007_D06

Note: vista dal basso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00007_D06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_DRA-0000002028

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00007_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_DRA-0000002029

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00007_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_DRA-0000002030

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00007_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00007_DRA-0000002031

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00007_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Titolo contributo: Rovato

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: v. XV pp. 313-352

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/15

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia