

# Chiesa di S. Rocco

Rovato (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00008/>

## CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 8

Codice scheda: BS320-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017166

Comune: Rovato

Indirizzo: Via San Rocco, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rovato

Particelle: A

Foglio/Data: 6/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: affreschi

Nome di persona o ente: Rovadino da Bovegno

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Fappani A., 1999

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Fappani A., 1999

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Fra il 1916 ed il 1920 ospita un accantonamento di sodati.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1916

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa venne costruita dal 1509 al 1514.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1509

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1514

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Nel 1580 S. Carlo Borromeo visita la chiesa in cui vi si trovano tre altari.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel seicento venne rifatta la facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamenti

Notizia: Dal 1763 al 1765 una notevole trasformazione al santuario viene operata adattandolo al gusto corrente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1763

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1765

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restaurata più volte anche lungo il secolo scorso venne poi riabbellita nel 1893.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1893

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1893

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1947 venne collocata sul campanile una nuova campana dalla ditta Colbacchini di Padova.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1947

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1947

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica con altari laterali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa rovatense oggi dedicata a San Rocco era originariamente intitolata a San Martino (vescovo di Tours e padre del monachesimo occidentale prebenedettino), che godeva di notevole popolarità grazie anche all'influenza benedettina sulla zona. La struttura, orientata in direzione est-ovest, sorge su una zona all'epoca interessata da frequenti allagamenti provocati dal torrente Plodio (che, attraverso la Val Marzia, scaricava le acque dai rilievi morenici a nord di Rovato) e poi bonificata proprio dai monaci benedettini. Della primitiva forma medioevale la chiesa conserva, nonostante i secoli e i numerosi rifacimenti, ancora vistosi segni, primo fra tutti l'abside, con basamento in ceppo del Monte Orfano, lesene e pilastri a suddividerla, archi ed elementi decorativi in cotto. La copertura è a tetto semplice a doppia falda con travi poggianti su muri perimetrali. Tegole a coppo.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica con abside semicircolare

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

### TIPO

Genere: arconi portanti

Forma: arco

### STRUTTURA

Riferimento: contrafforti

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: portale d'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: interno della chiesa

Genere: in cotto fiorentino

Schema del disegno: a motivi regolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: abside

Collocazione: sottogronda

Tipo: cornice

Materiali: mattone

Qualificazione del tipo

cornice sottogronda a gola nella quale laterizzi in aggetto si appoggiano su mattoni posti di piatto e lesene in mattoncini

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta



**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: fessurazioni e scagliatura

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni, scagliatura

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: marcescenza

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: marcescenze.

Fonte: 2006, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1893

Data fine: 1893

Descrizione intervento: restaurata piu volte anche lungo il secolo scorso venne poi riabbellita nel 1893.

**RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: camapnile

Data inizio: 1947

Data fine: 1947

Descrizione intervento: nel 1947 venne collocata sul campanile una nuova campana dalla ditta Colbacchini di Padova.

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1763

Data fine: 1765

Descrizione intervento  
dal 1763 al 1765 una notevole trasformazione al santuario viene operata adattandolo al gusto corrente.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S. Rocco, Rovato, BS

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria Assunta

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CHIESETTA DI S. ROCCO ABSIDE CON AFFRESCHI SEC. XVI

Indirizzo da vincolo: ROVATO, Via S. Rocco

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1923/02/14

Codice ICR: 2RTI0171289AAAA

Nome del file originale: 01509120150912.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_NVC-0000000447

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A - antico nucleo

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_IMG-0000045156

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00008\_D01

Note: vista generale (2006)

Nome del file originale: BS320-00008\_D01

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_IMG-0000045157

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00008\_D02

Note: vista dell'abside (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00008\_D02

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_IMG-0000045158

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00008\_D03

Note: vista della facciata principale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00008\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_IMG-0000045159

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00008\_D04

Note: vista laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00008\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_IMG-0000045160

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00008\_D05

Note: scorcio laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00008\_D05

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_DRA-0000002248

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00008\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_DRA-0000002249

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00008\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_DRA-0000002250

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00008\_T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00008\_DRA-0000002251

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00008\_T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Titolo contributo: Rovato

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: v. XV pp. 313-352

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/15

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia