

# Chiesa di S. Giuseppe - complesso

Rovato (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS320-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00009/>

## CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 9

Codice scheda: BS320-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS320-00009

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe - complesso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017166

Comune: Rovato

Indirizzo: Via San Giuseppe, 0(P)

Altra località: San Giuseppe (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rovato

Particelle: A

Foglio/Data: 30/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Fappani A., 1999

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: testamento

Notizia

Venne costruita agli inizi del seicento come si desume dal testamento citato del 19 giugno 1634 di Annibale Barbieri.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: cappelle laterali

Notizia sintetica: inaugurazione

Notizia: Il 27 agosto 1923 vennero costruite due cappellette con altari inaugurate nello stesso anno.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1923

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1923

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: sagrestia e due coretti

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Alla fine del 1938 il curato don Carlo Nodari su progetto dell'ingegner Giacomelli iniziava le opere di ampliamento con l'edificazione della nuova sacrestia e dei due coretti laterali al presbiterio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica con coretti laterali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La struttura dell'edificio si presenta in tutta la sua semplicità, a navata unica con due coretti laterali e con il campanile

che si erge a fianco. Entrati all'interno lo sguardo è subito attratto in alto verso la cupola sopra la navata. Il presbiterio è diviso dalla navata da un arco tondo; l'interno della chiesa trova il compimento più adatto e raffinato nelle decorazioni degli stucchi che stendono sugli intonaci le loro bianche forme. La copertura in tegole a coppo è a doppia falda nella zona della navata e a padiglione sull'abside con travi poggianti sui muri perimetrali.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

## **STRUTTURA**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: portale d'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi regolari

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: interna

Collocazione: cupole, vele

Tipo: cornici

Materiali: intonaco a stucco

Qualificazione del tipo: cornici, lesene e vele

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: esterna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo

NOMI DI DEFUNTI TRAGICAMENTE SCOMPARSI DURANTE LA PRIMA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Tecnica: bassorilievo

Materiali: bronzo su marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: marcescenze.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta



### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

l'intero bene necessita un restauro conservativo soprattutto per la parte riguardante gli intonaci esterni ed i serramenti che risultano assai deteriorati per causa degli agenti atmosferici e per la cattiva manutenzione. Patologie di degrado: esfoliazione dell'intonaco

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni e attacco di fagociti.

Fonte: 2006, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S. Giuseppe, Frazione di S. Giuseppe, Rovato, Bs

Indicazione specifica: Parrocchia di San Giuseppe

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA S. GIUSEPPE

Indirizzo da vincolo: FRAZ. S. GIUSEPPE

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A - antico nucleo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_IMG-0000045445

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00009\_D01

Note: vista della facciata principale (2006)

Nome del file originale: BS320-00009\_D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_IMG-0000045446

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00009\_D02

Note: facciata laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00009\_D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_IMG-0000045447

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00009\_D03

Note: portichetto laterale con lapide commemorativa (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00009\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_IMG-0000045448

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00009\_D04

Note: facciata principale vista di corcio (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00009\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_IMG-0000045449

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00009\_D05

Note: vista del campanile (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00009\_D05

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_DRA-0000002499

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00009\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_DRA-0000002500

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00009\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_DRA-0000002501

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00009\_T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00009\_DRA-0000002502

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00009\_T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Titolo contributo: Rovato

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. XVI pp. 211

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/15

Nome [1 / 2]: De Pedro, Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia