

# Chiesa di S. Zenone

Gussago (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00014/>

## CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 14

Codice scheda: BS320-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Zenone

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017081

Comune: Gussago

Indirizzo: Via San Giovanni Bosco, 0(P)

Altra località: Ronco (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gussago

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 1990

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Fappani A., 1985

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Realizzata nel Quattrocento conserva i caratteri originari

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: La chiesa venne ampliata tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il bene ha strutture portanti perimetrali in muratura in pietrame a vista con coronamenti in mattoncini. Internamente troviamo tetto a vista e capriate in legno, copertura in coppi a tetto con due falde.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura portante

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: portale d'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicioni

Materiali: mattoncini

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietrame e mattoni

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: pietrame e mattoni

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici sotogronda

Materiali: mattoncini in cotto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/18



Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1985

Data fine: 1986

Descrizione intervento: Rifacimento della pavimentazione

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S. Giovanni Bosco, Ronco, Gussago, BS

Indicazione specifica: Parrocchia di San Zenone

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo

CHIESA PARROCCHIALE CON TRACCE DELL'ORIGINARIA COSTRUZIONE QUATTROCENTESCA (AFFRESCHI DEL SEC. XV)

Indirizzo da vincolo: FRAZ: RONCO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1916/10/12

Codice ICR: 2ICR0005408AAAA

Nome del file originale: 01509530150953.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_NVC-0000000705

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona S. P. - pubblico interesse -

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_IMG-0000046826

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00014\_D01

Note: vista generale (2006)

Nome del file originale: BS320-00014\_D01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_IMG-0000046827

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00014\_D02

Note: vista della facciata (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00014\_D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_IMG-0000046828

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00014\_D03

Note: particolare d'ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00014\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_IMG-0000046829

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00014\_D04

Note: vista laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00014\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_IMG-0000046830

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00014\_D05

Note: vista d'insieme con l'abside semicircolare (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00014\_D05

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_DRA-0000003599

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00014\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_DRA-0000003600

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00014\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_DRA-0000003601

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00014\_T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00014\_DRA-0000003602

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00014\_T02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Titolo contributo: Gussago

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: v. VI pp. 148-157

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/18

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia