

Reparti della produzione del Cotonificio La Manifattura

Pontoglio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00031/>

CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 31

Codice scheda: BS320-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: BS320-00029

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: capannone

Denominazione: Reparti della produzione del Cotonificio La Manifattura

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017150

Comune: Pontoglio

Indirizzo: Via dell'Industria, 1

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pontoglio

Particelle: 3,4,5,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73

Foglio/Data: 4/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Prima del 1923 furono costruiti tutti gli altri fabbricati che rappresentano l'attuale complesso dell'industria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1923

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1923

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: mutamento di proprietà

Notizia: Nel marzo del 1944 la denominazione societaria viene mutata in "Manifattura di Pontoglio Spa".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1944

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1944

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a pilastri in cemento e setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con murature portanti in mattoni intonacati. I corpi del nucleo per la fabbricazione, la lavorazione e i magazzini hanno copertura a shed e sono illuminati attraverso finestroni a tutto sesto e lucernari. Mantovane in legno percorrono larga parte delle linee di gronda. Manto di copertura in tegole marsigliesi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura portante

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a shed

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: fessurazione, esfoliazione, macchia.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/22

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cotonificio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cotonificio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona D/B1 - produttiva esistente di completamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_IMG-0000051013

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00031_D01

Note: vista del fronte nord (2006)

Nome del file originale: BS320-00031_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_IMG-0000051014

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00031_D02

Note: l'interno con la copertura a shed (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00031_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_IMG-0000051015

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00031_D03

Note: vista dell'esterno (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00031_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_IMG-0000051016

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00031_D04

Note: vista sull'impiantistica (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00031_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_IMG-0000051017

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00031_D05

Note: ingresso ad uno dei reparti (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00031_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_IMG-0000051018

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00031_D06

Note: vista del più antico reparto (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00031_D06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_DRA-0000006665

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00031_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_DRA-0000006666

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00031_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_DRA-0000006667

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00031_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00031_DRA-0000006668

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00031_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico-industriale della Lombardia. Censimento regionale

Titolo contributo: Manifattura di Pontoglio

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 49

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Schiannini G./ Zane M.

Titolo libro o rivista: La manifattura da Pontoglio

Titolo contributo: La storia di una fabbrica e l'evoluzione di un paese nell' industrializzazione cotoniera Lombarda

Luogo di edizione: S. Zeno Naviglio

Anno di edizione: 1997

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/20

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia