

# Chiesa del Complesso industriale di Campione del Garda

Tremosine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00039/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00039/>

## CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 39

Codice scheda: BS320-00039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: BS320-00036

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa del Complesso industriale di Campione del Garda

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Ercolano

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017189

Comune: Tremosine

Indirizzo: Via Taverini, 0(P)

Altra località: Campione del Garda (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tremosine

Particelle: 6668, T

Foglio/Data: 69/ 1983

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Negri M., 1984

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Negri M., 1984

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dal 1896 al 1898 avviene la costruzione dell'intero complesso di Campione con l'aggiunta di magazzini nel dopoguerra.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Data: 1896

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1898

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La chiesa alla quale si accede da una scalinata esterna in pietra ha una tipologia molto semplice ad aula rettangolare con una nicchia laterale in cui vi si trova un altare marmoreo. La muratura è portante in pietrame misto intonacato con paraste in facciata che delineano un arco a tutto sesto. La copertura in tegole marsigliesi è a doppia falda con travi lignee poggianti su muri perimetrali portanti.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura portante

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: altare laterale

### TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: portale d'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: mattonelle di cemento colorato

Schema del disegno: a motivi geometrici

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicioni

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: cornicioni

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rosone

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione.



Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: esfoliazione, macchia, fessurazione, alterazione cromatica dettate dalla scarsa manutenzione

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/24

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: 2006, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo

PALAZZO ARCHETTI CON GIARDINO, CHIESA PARROCCHIALE CON EDIFICI ANESSI E ZONA DI RISPETTO

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, artt. 1, 4

Estremi provvedimento: 1995/02/24

Codice ICR: 2ICR0005893AAAA

Nome del file originale: 02294530229459.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_NVC-0000001777

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A - centro storico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052605

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D01

Note: fronte principale (2006)

Nome del file originale: BS320-00039\_D01

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052606

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D02

Note: vista frontale col campanile (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D02

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052607

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D03

Note: vista dalla fabbrica (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052608

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D04

Note: la facciata vista di scorcio (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052609

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D05

Note: la facciata con il campanile (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052610

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D06

Note: vista verso l'altare (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052611

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D07

Note: vista verso l'ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_IMG-0000052612

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00039\_D08

Note: piccola nicchia laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00039\_D08

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_DRA-0000007639

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00039\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_DRA-0000007640

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00039\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_DRA-0000007641

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00039\_T01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS320-00039\_DRA-0000007642

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00039\_T02.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Negri M.

Titolo libro o rivista: I monumenti storico-industriali della Lombardia

Titolo contributo: Cotonificio Olcese Veneziano SPA, stabilimento di Campione

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.183

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/20

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia