

Complesso industriale Olcese - complesso

Piancogno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00043/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00043/>

CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 43

Codice scheda: BS320-00043

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS320-00043

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [5 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [6 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [7 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [8 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [9 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [10 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [11 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [12 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [13 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [14 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [15 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [16 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [17 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [18 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [19 / 19]

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: complesso produttivo

Denominazione: Complesso industriale Olcese - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piancogno

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 44,80,82,84

Altra località: Cogno (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Particelle

3623,3624,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,1300,319,4475,44
67,3686.3687

Foglio/Data: 16,30/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio attività

Notizia: Nel 1906 l'acqua entrava nella condotta forzata ed il cotonificio cominciava a funzionare

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1906

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1906

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita

Notizia: Nel 1930 Arnaldo Mussolini fratello del duce visita la fabbrica e ne rimane entusiasmato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: targa commemorativa

Notizia: Nel 1921 viene posta la targa a perenne ricordo del Cav. Olcese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1939

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1939

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è composto dalla fabbrica, dalle case per gli operai e dalle ville. La fabbrica in muratura portante in mattoni e in cemento armato per la parte più recente si sviluppa su di un solo piano con copertura a shed. L'illuminazione proviene da lucernari, oltre che dai finestroni laterali, oggi tuttavia in maggioranza murati. Le coperture sono in travi lignee e travi in cemento armato con manto di copertura in tegole marsigliesi e lastre di lamiera ondulata. Le case operaie con tipologia a stecca sono disposte su due livelli in muratura portante in pietrame misto a calce con balconi aggettanti verso l'interno. Agli appartamenti si accede da scale interne di servizio, i serramenti sono in legno e le coperture a padiglione in tegole marsigliesi sono in travi lignee poggianti su muri portanti. Le ville per i dirigenti e la casa padronale di Olcese sono in muratura portante in mattoni intonacati con rifiniture nella zona del basamento degli edifici.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura portante

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: esterna

Genere: iscrizione

Tipo: lapide rettangolare con bassorilievo

Trascrizione testo

QUI/ OVE IL CAV. VITTORIO OLCESE/ INIZIO L'INDUSTRIA COTONIERA/ IN VALLE/ CON PRESERVANTE
TENACIA/ ASSICURANDOLE FLORIDO SVILUPPO/ COLLABORATORI - MAESTRANZE/ L'OPERA SUA/ A
PERENNE RICORDO AFFIDIAMO/ MCMXXI

Tecnica: bassorilievo

Materiali: marmo e bronzo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

tutto il bene risulta in un buono stato di conservazione ad esclusione di una palazzina ex villa dipendenti in cui troviamo patologie di degrado sulle murature esterne e sugli infissi in legno

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cotonificio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cotonificio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona D1 - zone industriali e commerciali esistenti e di completamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053281

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00043_D01

Note: vista d'insieme (2006)

Nome del file originale: BS320-00043_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053282

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00043_D02

Note: veduta generale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00043_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053283

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9956_1

Note: Stabilimento Cotonificio Olcese. Scalo ferroviario (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9956_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053284

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9957_1

Note: Stabilimento Cotonificio Olcese. Scalo ferroviario (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9957_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053285

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9985_1

Note: Interno del Cotonificio Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9985_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053286

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9986_1

Note: Interno del Cotonificio Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9986_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053287

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9987_1

Note: Interno del Cottonificio Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9987_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053288

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9988_1

Note: Interno del Cottonificio Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9988_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053289

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9989_1

Note: Interno del Cottonificio Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9989_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053290

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9990_1

Note: Cotonificio Olcese. Interno del cortile. Lapide commemorativa (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9990_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053291

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9991_1

Note: Cotonificio Olcese. Interno del cortile. Lapide commemorativa (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9991_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053292

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9992_1

Note: Cotonificio Olcese. Interno del cortile. Lapide commemorativa (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9992_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053293

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9993_1

Note: Cotonificio Olcese. Interno del cortile. Lapide commemorativa (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9993_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053294

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9996_1

Note: Cotonificio Olcese. Interno del cortile. Operai in posa. (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9996_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053295

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_9997_1

Note: Cotonificio Olcese. Interno del cortile. Operai in posa. (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_9997_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053296

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_10182_1

Note: Stabilimento Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_10182_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053297

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_10183_1

Note: Stabilimento Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_10183_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053298

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_10184_1

Note: Stabilimento Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_10184_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053299

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_10185_1

Note: Stabilimento Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_10185_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_IMG-0000053300

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_10186_1

Note: Stabilimento Olcese (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_10186_1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_DRA-0000008103

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00043_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_DRA-0000008104

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00043_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_DRA-0000008105

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00043_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00043_DRA-0000008106

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00043_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico-industriale della Lombardia. Censimento regionale

Titolo contributo: Cotonificio Olcese Veneziano di Cagno

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 40

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: cotonificio Vittorio

Titolo libro o rivista: Il cotonificio Vittorio Olcese nelle sue origini, nelle sue vicende, e nella sua attualità.

Titolo contributo: Cotonificio Olcese Veneziano di Cagno

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1939

V., pp., nn.: pp. 40-86

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/20

Nome [1 / 2]: De Pedro, Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia