

Fabbrica per la filatura del cotone del Complesso industriale Olcese

Piancogno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS320-00044/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS320-00044/>

CODICI

Unità operativa: BS320

Numero scheda: 44

Codice scheda: BS320-00044

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS320-00043

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: capannone

Denominazione: Fabbrica per la filatura del cotone del Complesso industriale Olcese

Fonte della denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piancogno

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 44,80,82,84

Altra località: Cugno (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Particelle: 3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,319,4475,4467

Foglio/Data: 16,30/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio attività

Notizia: Nel 1906 l'acqua entrava nella condotta forzata ed il cotonificio cominciava a funzionare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1906

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1906

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita

Notizia: Nel 1930 Arnaldo Mussolini fratello del duce visita la fabbrica e ne rimane entusiasmato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: targa commemorativa

Notizia: Nel 1921 viene posta la targa a perenne ricordo del Cav. Olcese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: pilastri e setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio in muratura portante in mattoni e in cemento armato per la parte più recente si sviluppa su di un solo piano con copertura a shed. L'illuminazione proviene da lucernari, oltre che dai finestroni laterali, oggi tuttavia in maggioranza murati. Le coperture sono in travi lignee e travi in cemento armato con manto di copertura in tegole marsigliesi e lastre di lamiera ondulata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura portante

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce, pietrame misto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a shed

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cotonificio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cotonificio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona D1 - zone industriali e commerciali esistenti e di completamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053461

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D01

Note: fabbrica per la filatura (2006)

Nome del file originale: BS320-00044_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053462

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D02

Note: fabbrica per la filatura (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053463

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D03

Note: cancellata d'ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053464

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D04

Note: veduta dal parcheggio (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053465

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D05

Note: vista verso l'ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053466

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D06

Note: vista sulle coperture (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053467

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D07

Note: vista dalla Via Provinciale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053468

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D08

Note: vista dalla Via Provinciale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053469

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D09

Note: vista dalla Via Provinciale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_IMG-0000053470

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS320-00044_D10

Note: vista dalla Via Provinciale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS320-00044_D10

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_DRA-0000008203

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00044_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_DRA-0000008204

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00044_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_DRA-0000008205

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00044_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS320-00044_DRA-0000008206

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS320-00044_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico-industriale della Lombardia. Censimento regionale

Titolo contributo: Cotonificio Olcese Veneziano di Cogno

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 40

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: cotonificio Vittorio

Titolo libro o rivista: Il cotonificio Vittorio Olcese nelle sue origini, nelle sue vicende, e nella sua attualità.

Titolo contributo: Cotonificio Olcese Veneziano di Cagno

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1939

V., pp., nn.: pp. 40-86

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/20

Nome [1 / 2]: De Pedro Fabio

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia