

Fucina Museo Fratelli Zanetti

Casto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS330-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS330-00003/>

CODICI

Unità operativa: BS330

Numero scheda: 3

Codice scheda: BS330-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: fucina

Denominazione: Fucina Museo Fratelli Zanetti

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Maglio per metalli ferrosi di Moia

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017044

Comune: Casto

Località: Moia

Indirizzo: Via Roma, 14

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casto

Particelle [1 / 2]: 35

Particelle [2 / 2]: 37

Foglio/Data: 2/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: restauro (architetto)

Nome di persona o ente: Ermes B.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: relazione tecnica del progetto esecutivo, 2003

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: restauro (architetto)

Nome di persona o ente: Salvadori M.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: relazione tecnica del progetto esecutivo, 2003

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il mappale della fucina è individuato sulla Mappa Napoleonica del 1811.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1811

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1811

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il nucleo centrale adibito a fucina viene acquistato nel 2002 dal comune di Casto dalla famiglia Zanetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XXI

Data: 2002

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XXI

Data: 2002

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. seminterrato

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: avancorpo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il fabbricato è costituito da un corpo unico e da un canale laterale; il corpo centrale è su un solo livello, dal quale sono accessibili due locali magazzino a doppia altezza e tre locali separati su due piani. L'edificio di forma rettangolare, con muri perimetrali in pietra locale, ha pareti interne intonacate a raso pietra e le esterne sono intonacate. I solai sono in calcestruzzo e il tetto a capanna è in legno, con tre putrelle in ferro inserite negli anni sessanta, con manto in coppi .

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: avancorpo

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato, p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: roggia

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato, p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: canale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali [1 / 2]: calcestruzzo

Materiali [2 / 2]: pietra e laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: avancorpo

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: soletta

Ubicazione: roggia

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: tratto anteriore

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in terra battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: visibili micro fessure e danni d'umidità di risalita.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: i lavori non sono ancora conclusi.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: sono visibili tracce d'intonaco cementizio e presanza d'umidità di risalita.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: canale

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: non è ancora completato il restauro.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/15

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: i lavori non sono ancora conclusi.

Fonte: 2006, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1960

Data fine: 1960

Descrizione intervento: manutenzione straordinaria del tetto.

RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2004

Data fine: 2004

Descrizione intervento
formaziozne di tetto in legno attraverso il restauro dell'orditura principale e delle capriate, sostituzione di assito in castagno, lastra ondulata per sottocoppo e posa di coppi recuperati.

RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: canale

Data inizio: 2004

Data fine: 2004

Descrizione intervento
pulizia e impermeabilizzazione del canale di carico acqua per funzionamento magli e rimozione della fanghigia depositata nei locali.

RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 2004

Data fine: 2005

Descrizione intervento
scrostatura d'intonaco ammalorato sulle pareti interne ed esterne, rifacimento d'intonaco a raso pietra in calce.

RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 2006

Data fine: in corso

Descrizione intervento

sottofondo in ghiaione, pavimento in battuta di cemento e fornitura e posa in opera di pavimento calcareo del luogo posato a secco; formazione di percorsi sopraelevati in ferro zincato.

RESTAURI [6 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 2006

Data fine: in corso

Descrizione intervento: rimozione e restauro infissi in ferro.

RESTAURI [7 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 2006

Data fine: in corso

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fucina per attrezzi agricoli

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Aldo Moro, 3

Indicazione specifica: Comune di Casto

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona B2 - residenziale espansiva esistente

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043512

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D03

Note: prospetto laterale-frontale dalla strada statale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00003_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043513

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D04

Note: vista del canale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00003_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043514

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D05

Note: prospetto laterale deposito privato (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00003_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043515

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D06

Note: vista interno (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00003_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043516

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D07

Note: interno veduta tetto (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00003_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043510

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D01

Note: prospetto d'ingresso (2006)

Nome del file originale: BS330-00003_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_IMG-0000043511

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00003_D02

Note: prospetto sul canale veduta dalla strada principale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00003_D02

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_DRA-0000000943

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00002_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_DRA-0000000944

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00002_T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_DRA-0000000945

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00002_T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00003_DRA-0000000946

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00002_T02_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: altro

Denominazione

Relazione storica tecnica, del progetto esecutivo di " conservazione con recupero ai fini museali della antica fucina in Via Roma", 10 novembre 2003 prot.n.4714

Note: <CONV302> recuperato da campo ALD

BIBLIOGRAFIA

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: I monumenti storico-industriali della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 142

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/02/15

Nome [1 / 2]: Gaioni, Valentina

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2006

Nome: Morandini Lucia