

Museo della miniera Marzoli

Pezzaze (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS330-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS330-00007/>

CODICI

Unità operativa: BS330

Numero scheda: 7

Codice scheda: BS330-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS330-00006

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzina

Denominazione: Museo della miniera Marzoli

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Museo della Miniera Stese

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017141

Comune: Pezzaze

Indirizzo: Via Miniera, 14

Altra località: Pezzazole (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pezzaze

Particelle: 4

Foglio/Data: 17/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Nel 1886 la Terni realizza lo scavo per la galleria, data incisa sul portale in pietra dell'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1995 il sig. Camossi acquista dalla ditta Mazzoli l'intero bene con esclusione della miniera che resta demaniale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1995

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1995

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Nel 1996 l'edificio principale, la tettoia, il locale deposito ed il piazzale sono stati acquistati dal comune, mentre l'edificio residenziale rimane di proprietà del sig. Camossi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1996

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1996

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con murature portanti in pietra intonacate internamente ed esternamente. I solai sono realizzati con travi principali in calcestruzzo armato e assito in legno con sovrastante mazzetto in calcestruzzo con pavimenti in ceramica, serramenti in alluminio color verde. Il tetto è in legno con copertura in coppo. Il piazzale esterno è in terra battuta sono visibili ancora i binari in ferro.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: soletta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: tratto anteriore

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: rampe

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: terrazzo

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: presenza d'umidità di risalita

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diertta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazione esterne

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diertta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002

Data fine: 2003

Descrizione intervento: restauro dell'intero immobile compreso il sovralzo ad usi sala museale del sottotetto.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Comune di Pezzaze

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: area standar urbanistici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044855

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D01

Note: prospetti frontale e laterale (2006)

Nome del file originale: BS330-00007_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044856

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D02

Note: prospetto principale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00007_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044857

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D03

Note: interno piano terra sala conferenze (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00007_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044858

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D04

Note: interno prima sala museo (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00007_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D05

Note: interno stanze museo (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00007_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D06

Note: scala esterna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00007_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_IMG-0000044861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS330-00007_D07

Note: prospetto principale con veduta del trenino (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS330-00007_D07

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_DRA-0000002032

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00007_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_DRA-0000002033

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00007_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_DRA-0000002034

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00007_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS330-00007_DRA-0000002035

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS330-00007_T02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Tipo: scheda

Denominazione: Fondazione Luigi Micheletti, Scheda Archeologica

Note: <CONV302> FNTH=A 115

BIBLIOGRAFIA

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: I monumenti storico-industriali della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 48

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/19

Nome [1 / 2]: Gaioni, Valentina

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2006

Nome: Morandini Lucia