

Fornace da calce

Marone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00026/>

CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 26

Codice scheda: BS360-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: fornace

Denominazione: Fornace da calce

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017106

Comune: Marone

Indirizzo: Via Provinciale

Altra località: Vello

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Marone

Foglio/Data: / 1961

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Cristini F., 1995

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Nel catasto di Marone del 1851 il mappale è classificato come terreno ad uso uliveto e nel 1852 il mappale è classificato come fornace da calce, ma sul mappale n. 1034 non compaiono edifici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Sulla mappa compare la fornace nella sua forma allungata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1878

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1878

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: La ciminiera compare completa sulla mappa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Dal 1936 cominciano vari passaggi di proprietà che terminano nel 1956 quando la fornace viene venduta alla Società Dolomite Franchi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1956

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1956

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: ciminiera

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo basso

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene individuo è formato da ciminiera e corpo basso. Le murature portanti sono in muratura intonacata, e in mattoncini di cotto a vista, tetto a due falde e copertura in tegole.

PIANTA

Riferimento alla parte: ciminiera

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo basso

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: ciminiera

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: mattoncini

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo basso

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

COPERTURE

Ubicazione: corpo basso

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: ciminiera

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoncini in cotto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: ciminiera

Collocazione: esterna

Tipo: stemma

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: lettere in rilievo formate da mattoni in cotto

Trascrizione testo: G.G./E SOCI/1872

Tecnica: a encausto

Materiali: cotto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erbe infestanti, ruggine, umidità.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: rotture.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: sgretolamento, fessurazioni, lesioni, erbe infestanti

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: sgretolamento, fessurazioni, lesioni, erbe infestanti

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/18

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: sgretolamento

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: officina

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fornace

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A - antico nucleo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_IMG-0000049889

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00026_D01

Note: veduta sud (2006)

Nome del file originale: BS360-00026_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_IMG-0000049890

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00026_D02

Note: veduta ovest (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00026_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_IMG-0000049891

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00026_D03

Note: veduta nord torre (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00026_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_IMG-0000049892

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00026_D04

Note: veduta torre (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00026_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_IMG-0000049893

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00026_D05

Note: particolare degrado (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00026_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_IMG-0000049894

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00026_D06

Note: particolare degrado (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00026_D06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_DRA-0000005914

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00026_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_DRA-0000005915

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00026_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_DRA-0000005916

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00026_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00026_DRA-0000005917

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00026_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Cristini F.

Titolo libro o rivista: Tesi di laurea. La ex fornace da calce a Vello riqualificazione territoriale e funzionale.

Luogo di edizione: Provaglio d'Iseo

Anno di edizione: 1995

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/18

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia