

Centrale idroelettrica di Temã¹

Temã¹ (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00043/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00043/>

CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 43

Codice scheda: BS360-00043

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS360-00044

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: centrale elettrica

Denominazione: Centrale idroelettrica di Temù

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017184

Comune: Temù

Indirizzo: Via Val D'Avio

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Temù

Particelle: 173

Foglio/Data: 23/ 1961

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Paleni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il bene fu edificato nel 1927 su disegno dell'architetto Paleni di Bergamo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1927

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1927

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La centrale ha murature portanti in pietra a vista, tetto a due falde sostenuto da capriate in ferro e copertura in tegole e piode

PIANTA

Riferimento alla parte: centrale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: centrale

TIPO [1 / 2]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: centrale

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: centrale

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: centrale

Genere: mattonelle di cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: centrale

Genere: in klinker

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: oculo

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: trifore ad arco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: ad arco acuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: colaticci.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: esfoliazione, ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: rotture, parti mancanti, macchie

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: colaticci, macchie nere, esfoliazione.

Fonte: 2006, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 2002

Data fine: 2002

Descrizione intervento: parziale sostituzione del manto in piode con tegole.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: magazzino

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: officina

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centrale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona B1/SP2 - attrezzature tecnologiche e cimiteriali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053301

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D01

Note: prospetto principale (2006)

Nome del file originale: BS360-00043_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053302

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D02

Note: prospetto principale e secondario (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053303

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D03

Note: prospetto principale e secondario (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053304

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D04

Note: portico prospetto laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053305

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D05

Note: vista interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053306

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D06

Note: vista interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053307

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D07

Note: vista interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053308

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D08

Note: vista interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053309

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D09

Note: vista interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_IMG-0000053310

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00043_D10

Note: vista interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00043_D10

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_DRA-0000008107

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00043_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_DRA-0000008108

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00043_T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_DRA-0000008109

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00043_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00043_DRA-0000008110

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00043_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico industriale della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 53

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia