

Centrale idroelettrica di Temã¹ - complesso

Temã¹ (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00044/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00044/>

CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 44

Codice scheda: BS360-00044

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS360-00044

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: centrale elettrica

Denominazione: Centrale idroelettrica di Temù - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017184

Comune: Temù

Indirizzo: Via Val D'Avio

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Temù

Particelle [1 / 6]: 173

Particelle [2 / 6]: 174

Particelle [3 / 6]: 176

Particelle [4 / 6]: 177

Particelle [5 / 6]: 178

Particelle [6 / 6]: 179

Foglio/Data: 23/ 1961

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Paleni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il bene fu edificato nel 1927 su disegno dell'architetto Paleni di Bergamo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1927

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1927

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: officina

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: casa per lavoratori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di centrale, officina, casa per lavoratori.

La centrale ha murature portanti in pietra a vista, tetto a due falde sostenuto da capriate in ferro e copertura in tegole e piode

I restanti componenti sono in pietra intonacata, tetto a due falde con copertura in tegole.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
i componenti officina e casa per lavoratori presentano fessurazioni.
Il componente centrale è in buono stato.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
i componenti officina e casa per lavoratori tarli, rotture, esfoliazioni. Il componente centrale presenta ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
i componenti officina e casa per lavoratori presentano fessurazioni, parti mancanti, esfoliazioni.
Il componente centrale presenta esfoliazione e ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: rotture, parti mancanti, macchie

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

i componenti officina e casa per lavoratori presentano fessurazioni, esfoliazioni.
Il componente centrale presentacolatrici, macchie nere, esfoliazione.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

i componenti officina e casa per lavoratori presentano impianti non a norma. Il componente centrale è in buono stato.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: centrale

Data inizio: 2002

Data fine: 2002

Descrizione intervento: parziale sostituzione del manto in piode con tegole.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: centrale

Uso: magazzino

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: officina

Uso: deposito

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: casa per lavoratori

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centrale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona B1/SP2 - attrezzature tecnologiche e cimiteriali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_IMG-0000053472

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00044_D02

Note: veduta componente casa (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00044_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_IMG-0000053473

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00044_D03

Note: veduta componente officina (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00044_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_IMG-0000053471

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00044_D01

Note: veduta generale (2006)

Nome del file originale: BS360-00044_D01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_DRA-0000008207

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00044_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_DRA-0000008208

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00044_T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_DRA-0000008209

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00044_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00044_DRA-0000008210

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00044_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico industriale della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 53

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia