

Centrale Adolfo Covi

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS360-00045/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00045/>

CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 45

Codice scheda: BS360-00045

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS360-00046

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: centrale elettrica

Denominazione: Centrale Adolfo Covi

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Edison Spa

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Centrale Idroelettrica di Sonico

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Centrale elettrica Edison

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Indirizzo: Via T. Edison, 14

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Vicinale Ronchetti

CAP: 25048

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: 12

Foglio/Data: 2/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Paleni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bettinelli

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Gavazzi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Si cominciò l'edificazione del bene 1925 su disegno dell'architetto Paleni, ing. Bettinelli e ing. Gavazzi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: L'edificazione fu terminata nel 1928.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La centrale ha murature portanti in pietra a vista, orizzontamenti piani e tetto a più falde con copertura in piode.

PIANTA

Riferimento alla parte: centrale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pezzo unico

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: centrale

TIPO [1 / 2]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: centrale

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: centrale

Genere: mattonelle di cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: centrale

Genere: mattonelle di cemento

Schema del disegno: con greche perimetrali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: centrale

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti paralleli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con contorni ed arco a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: finestre

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: ad arco a sesto schiacciato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetti laterali

Collocazione: esterna

Tipo: locciato

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad archi con colonne

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: lettere affrescate sul prospetto principale

Trascrizione testo: CENTRALE ADOLFO COVI

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto est

Genere: iscrizione

Tipo: lettere scritte nel riquadro affrescato tra una finestra e l'altra

Trascrizione testo: LAGO D'ARNO

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto est

Genere: iscrizione

Tipo: lettere scritte nel riquadro affrescato tra una finestra e l'altra

Trascrizione testo: ISOLA

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto est

Genere: iscrizione

Tipo: lettere scritte nel riquadro affrescato tra una finestra e l'altra

Trascrizione testo: TEMU'

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: macchie.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: centrale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centrale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona 18 - impianti Idroelettrici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053618

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D01

Note: veduta principale (2006)

Nome del file originale: BS360-00045_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053619

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D02

Note: veduta laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00045_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053620

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D03

Note: veduta retrostante(2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00045_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053621

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D04

Note: veduta retrostante (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00045_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053622

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D05

Note: particolare facciata laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00045_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053623

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D06

Note: particolare accesso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00045_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_IMG-0000053624

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00045_D07

Note: veduta interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00045_D07

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_DRA-0000008323

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00045_T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_DRA-0000008324

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00045_T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_DRA-0000008325

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00045_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00045_DRA-0000008326

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00045_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico industriale della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 52

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia