

Centrale Adolfo Covi - complesso

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00046/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00046/>

CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 46

Codice scheda: BS360-00046

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS360-00046

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 4]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 4]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 4]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 4]

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: centrale elettrica

Denominazione: Centrale Adolfo Covi - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Edison Spa

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Centrale Idroelettrica di Sonico

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Centrale elettrica Edison

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Indirizzo: Via T. Edison

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Vicinale Ronchetti

CAP: 25048

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle [1 / 5]: 12

Particelle [2 / 5]: 5

Particelle [3 / 5]: 13

Particelle [4 / 5]: 156

Particelle [5 / 5]: 157

Foglio/Data: 2/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Paleni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bettinelli

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Gavazzi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Si cominciò l'edificazione del bene 1925 su disegno dell'architetto Paleni, ing. Bettinelli e ing. Gavazzi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: L'edificazione fu terminata nel 1928.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: edifici minori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene complesso è formato da: centrale, condotte, edifici minori.

Il bene ha murature portanti in pietra a vista, orizzontamenti piani e tetto a più falde con copertura in piode.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: macchie.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: centrale

Uso: centrale

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: edifici minori

Uso: magazzino

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: condotte

Uso: condotte

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centrale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona 18 - impianti Idroelettrici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053759

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00046_D01

Note: veduta generale (2006)

Nome del file originale: BS360-00046_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053760

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00046_D02

Note: veduta ingresso (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00046_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053761

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00046_D03

Note: veduta condotte (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00046_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053762

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00046_D04

Note: veduta trasformatori (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00046_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053763

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_1307_1

Note: Società Edison - Sonico - Centrale idroelettrica (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_1307_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053764

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_1305_1

Note: Società Edison - Sonico - Centrale idroelettrica (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_1305_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_IMG-0000053765

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60_1306_1

Note: Società Edison - Sonico - Centrale idroelettrica - Edificio secondario con fontana (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60_1306_1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_DRA-0000008427

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00046_T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_DRA-0000008428

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00046_T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_DRA-0000008429

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00046_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00046_DRA-0000008430

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00046_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico industriale della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 52

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia