

# Fornaci per la produzione di calciocianammide

Sellero (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00049/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00049/>

## CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 49

Codice scheda: BS360-00049

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS360-00050

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: fornace

Denominazione: Fornaci per la produzione di calciocianammide

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017176

Comune: Sellero

Indirizzo: Via Nazionale

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sellero

Particelle: 15

Foglio/Data: 17/ 1961

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: analoghe tecniche costruttive con capannoni limitrofi (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il bene fu edificato nel XX secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: fornace

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +7

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4.; p. 5.; p. 6

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La fornace ha murature portanti in getto, in mattoncini di cotto, orizzontamenti piani e tetto piano.

## PIANTA

Riferimento alla parte: fornace

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: circolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: mattoncini di cotto

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: calcestruzzo

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: fornace

**TIPO [1 / 2]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: fornace

**TIPO [2 / 2]**

Genere: trave

**STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera trave

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## SCALE

**SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni, macchie, umidità.

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni, umidità, colaticci.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: colaticci, lesioni, umidità.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: macchie, mancanze

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: colaticci, umidità, fessurazioni.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: macchie, umidità, colaticci

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: gli impianti sono quasi del tutto inesistenti.

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: ruggine, parti mancanti.

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: ruggine

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fornace



Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Donatori di Sangue 1, Sellero, BS

Indicazione specifica: Comune di Sellero

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona D3 - servizi speciali

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054224

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D01

Note: veduta nord-ovest (2006)

Nome del file originale: BS360-00049\_D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054225

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D02

Note: veduta nord (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D02

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054226

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D03

Note: veduta parte superiore (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054227

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D04

Note: veduta interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054228

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D05

Note: veduta interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054229

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D06

Note: veduta interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054230

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D07

Note: veduta interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_IMG-0000054231

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00049\_D08

Note: veduta interna (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00049\_D08

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_DRA-0000008690

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00049\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_DRA-0000008691

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00049\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_DRA-0000008692

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00049\_T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00049\_DRA-0000008693

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00049\_T02.pdf

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia