

# Capannoni Industriali della Industria Ex Ilva

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS360-00051/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00051/>

## CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 51

Codice scheda: BS360-00051

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: BS360-00052

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: capannone

Denominazione: Capannoni Industriali della Industria Ex Ilva

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Marconi

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: 2813

Foglio/Data: 7R/ 1961

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Fappani A., 2002

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Il bene venne edificato tra il secolo XIX e XX. Lo si può dedurre dal fatto che nel 1905 la società "Elba Società Anonima di Miniere ed Alti Forni" si trasformò in "Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia".

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Giovanni e Carlo Tassara acquistano lo stabilimento dalle Ferriere Voltri nel 1902.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: capannoni industriali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente capannoni industriali ha murature portanti in getto, e copertura a due falde con capriate in ferro e sovrastante manto in lamiera.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: calcestruzzo

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: calcestruzzo

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: trave

### **STRUTTURA**

Riferimento: intera trave

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni, macchie, umidità.

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni, umidità, colaticci.

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: colaticci, ruggine.

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: macchie, mancanze, erbe infestanti, sgretolamento

Fonte: 2006, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erbe infestanti, sgretolamento.

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: colaticci, umidità, fessurazioni, parti mancanti.

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: macchie, umidità, colaticci, sgretolamento, parti mancanti

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: gli impianti sono inesistenti.

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fonderia

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona di trasformazione urbana - ex Terni

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_IMG-0000054545

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00051\_D01

Note: veduta generale (2006)

Nome del file originale: BS360-00051\_D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_IMG-0000054546

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00051\_D02

Note: veduta capannone (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00051\_D02

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_IMG-0000054547

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00051\_D03



Note: veduta facciata principale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00051\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_IMG-0000054548

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00051\_D04

Note: veduta facciata principale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00051\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_IMG-0000054549

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00051\_D05

Note: particolare (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00051\_D05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_IMG-0000054550

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00051\_D06

Note: particolare (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00051\_D06

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_DRA-0000008883

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00051\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_DRA-0000008884

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00051\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_DRA-0000008885

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00051\_T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00051\_DRA-0000008886

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00051\_T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: p. 289

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia