

Industria Ex Ilva - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00052/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00052/>

CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 52

Codice scheda: BS360-00052

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS360-00052

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: deriva da

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: fonderia

Denominazione: Industria Ex Ilva - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Marconi

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: 2813

Foglio/Data: 7R/ 1961

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Fappani A., 2002

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Il bene venne edificato tra il secolo XIX e XX. Lo si può dedurre dal fatto che nel 1905 la società "Elba Società Anonima di Miniere ed Alti Forni" si trasformò in "Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Giovanni e Carlo Tassara acquistano lo stabilimento dalle Ferriere Voltri nel 1902.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: capannoni industriali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: edifici minori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: edifici per abitazione ed uffici

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene complesso si compone di: capannoni industriali, edifici minori ed edifici per abitazioni ed uffici.

Il bene ha murature portanti in getto, copertura a due falde con capriate in ferro e sovrastante manto in lamiera.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha lesioni, fessurazioni, macchie, umidità.

Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità.

Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha le strutture parzialmente crollate.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha lesioni, fessurazioni, macchie, umidità.

Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità.

Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha le strutture parzialmente crollate.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha colaticci, ruggine. Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità. Il componente edifici per abitazioni ed uffici on ha le strutture.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha macchie, mancanze, erbe infestanti, sgretolamento.

Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità, erbe infestanti.

Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha parti mancanti, erbe infestanti, macchie.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha macchie, mancanze, erbe infestanti, sgretolamento. Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità, erbe infestanti. Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha parti mancanti, erbe infestanti, macchie.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha colaticci, macchie, parti mancanti, umidità, sgretolamento. Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità, erbe infestanti. Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha parti mancanti, erbe infestanti, macchie.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali ha macchie, umidità, colaticci, sgretolamento, parti mancanti. Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità, erbe infestanti. Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha parti mancanti, erbe infestanti, macchie, sgretolamento, vandalismo.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: gli impianti sono inesistenti.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali non ha scale.

Il componente edifici minori ha lesioni, fessurazioni, umidità, erbe infestanti.

Il componente edifici per abitazioni ed uffici ha parti mancanti, erbe infestanti, macchie, sgretolamento, vandalismo.

Fonte: 2006, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

il componente capannoni industriali non infissi interni. Il componente edifici minori ha lesioni, vandalismi, umidità, erbe infestanti. Il componente edifici per abitazioni ed uffici non infissi interni.

Fonte: 2006, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fonderia

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona di trasformazione urbana - ex Terni

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_IMG-0000054688

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00052_D01

Note: veduta componente non schedato (2006)

Nome del file originale: BS360-00052_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_IMG-0000054689

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00052_D02

Note: veduta componente non schedato (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00052_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_IMG-0000054690

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00052_D03

Note: veduta componente non schedato (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00052_D03

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_DRA-0000008991

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00052_T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_DRA-0000008992

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00052_T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_DRA-0000008993

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00052_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS360-00052_DRA-0000008994

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00052_T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: p. 289

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia