

Villa S. Giuseppe

Erba (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00011/>

CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 11

Codice scheda: CO160-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: CO160-00010

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Specifiche tipo relazione: scheda 9

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Specifiche tipo relazione: scheda OA

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa S. Giuseppe

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Fontana oggi S. Giuseppe

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa S. Giuseppe (ex)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Il Triangolo Lariano, Guide della Provincia di Como, 2002

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Civico Museo Archeologico

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Il Triangolo Lariano, Guide della Provincia di Como, 2002

ALTRA DENOMINAZIONE [4 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Comunale già Fontana

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Lombardia Guida d'Italia del Touring Club Italiano 2005

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013095

Comune: Erba

Località: Crevenna (fraz. ISTAT)

Indirizzo: Via Ugo Foscolo, 23

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Erba (località Crevenna)

Particelle: 206

Foglio/Data: 8/ 1974

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Della Somaglia Gavazzi Gianluca (?)

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'attuale edificio fu costruito probabilmente sulla preesistenza di una casa quattrocentescadi proprietà prima della Famiglia Cravenna e, successivamente, dalla fine del 400 alla fine del 700, appartenuta alla Famiglia Galimberti. Nel 1790 i Galimberti vendono la villa e le sue pertinenze a Pietro Ceriani, capostipite di una famiglia di setaioli che costruirà la villa e una serie di corpi di fabbrica di servizio, oltre al tempietto nel parco e ad una filanda a ridosso del torrente Bova.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790/00/00

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La Villa fu costruita alla fine del Millesettecento dalla Famiglia Ceriani che affidò la redazione del progetto generale all'architetto Gianluca Gavazzi Della Somaglia; tuttavia secondo alcune ipotesi di studiosi locali l'architetto incaricato potrebbe anche essere certo Giacomo Moraglia, molto attivo in quegli anni in Lombardia e autore di numerosi progetti di ville signorili.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

La Famiglia Ceriani resta proprietaria della Villa fino al 1860 circa quando vende l'immobile e le sue pertinenze a Sofia Bonnefoi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1860/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1876/00/00

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1876 la villa viene acquistata da Gedeone Bressi (anch'egli appartenente ad una famiglia di setaioli); circa un decennio più tardi, morto Gedeone, la villa passa in eredità ai figli Guglielmo e Camillo che ne restano proprietari fino ai primi anni del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1876/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel primo ventennio del 900 la villa appartiene alla Famiglia Rossi che, nel 1920, la vende ai Fontana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dopo la seconda guerra mondiale il complesso architettonico viene acquistato dalle suore di Vigevano che ne restano proprietarie fino al 1972 (?), anno in cui la acquista il Comune di Erba.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1972/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: villa

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il Museo Civico è stato istituito nel 1961 e aperto al pubblico nel 1964 nella sede originaria di Villa Majnoni. Nel 1977 è stato trasferito nella Villa San Giuseppe ed occupa attualmente granparte dell'ala sud del fabbricato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: ala sud

Individuazione: tracce di portico medioevale (?) con colonne monolitiche in granito

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

Suddivisione verticale: pareti

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: pareti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La villa ha schema planimetrico a U con cortile interno quadrangolare chiuso sui lati N e S dalle ali dell'edificio, a E dal portico, e aperto sul lato O verso il parco; l'edificio si sviluppa su due piani principali collegati da uno scalone in pietra a due rampe; all'ala S è addossato un corpo di fabbrica longitudinale al quale si accede sia dall'interno che dall'esterno a mezzo di una scala ad unica rampa. L'angolo N-O è sopralzato di un piano, la torretta, alla quale si accede con una stretta scala in pietra a sbalzo che collega il primo con il secondo piano. Le strutture verticali dell'edificio sono in muratura mista in laterizio, pietra sbozzata, ciottoli di fiume e malta; le strutture orizzontali sono rappresentate da volte a botte, a padiglione, a crociera, ribassate e da solai lignei a cassettoni con orditura principale e secondaria. La struttura di copertura è in capriate lignee, a falde, con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: in pietra

Materiali: ghiandone

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mista

Materiali: laterizio, pietra sbozzata, ciottoli, malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano interrato

TIPO [1 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 10]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 10]

Genere: volta

Forma: ribassata

Ubicazione: intero bene

TIPO [6 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala sud

TIPO [7 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano terreno

TIPO [8 / 10]

Genere: volta

Forma: a padiglione

Ubicazione: scalone

TIPO [9 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: piano primo (biblioteca)

TIPO [10 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intera struttura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: articolata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate lignee

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intero bene

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 9]

Ubicazione: interna, piano terreno, ala nord

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo (seconda rampa)

SCALE [2 / 9]

Ubicazione: interna, piano terreno, ala nord

Genere: scala

Categoria: di servizio (per cantina)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 9]

Ubicazione: interna, piano terreno, ala sud

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [4 / 9]

Ubicazione: interna, piano terreno, ala sud

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe simmetriche

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [5 / 9]

Ubicazione: esterna, primo piano, ala sud

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [6 / 9]

Ubicazione: interna, piano primo, ala sud

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [7 / 9]

Ubicazione: interna, piano primo, ala sud

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCALE [8 / 9]

Ubicazione: interna, ala est

Genere: scala

Categoria: di servizio (a sottotetto)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [9 / 9]

Ubicazione: interna, piano primo, torretta

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [9 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 21]

Ubicazione: androne e portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre di ghiandone a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 21]

Ubicazione: rampa androne

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre di granito con lavorazione antisdrucchiolo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 21]

Ubicazione: portico

Genere: in battuto

Schema del disegno: cemento graffito a finte piastrelle in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 21]

Ubicazione: ingresso/cortile

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 21]

Ubicazione: giardino prospetto nord

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 21]

Ubicazione: ala est, piano terreno, (portineria)

Genere: piastrellato

Schema del disegno: gres color cotto a spina pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 21]

Ubicazione: ala est, piano terreno (casa del custode)

Genere: piastrellato

Schema del disegno: marmette di cemento B/N quadrate ed esagonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 21]

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrellato

Schema del disegno: gres color cotto in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 21]

Ubicazione: ala sud, piano terreno

Genere: in pietra

Schema del disegno: resti di acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 21]

Ubicazione: ala est, piano terreno (sede Associazione Bej)

Genere: seminato alla veneziana

Schema del disegno: nero con scaglie di marmo bianco/grigio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 21]

Ubicazione: ala nord, vano scalone

Genere: seminato alla veneziana

Schema del disegno: nero con scaglie di marmo bianco/grigio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 21]

Ubicazione: piano terreno ala nord e ala est/torretta

Genere: a parquet

Schema del disegno: a quadri composti ornamentali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [13 / 21]

Ubicazione: ala nord, piano terreno

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listelli a spina pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [14 / 21]

Ubicazione: angolo nord-ovest, piano terreno

Genere: piastrellato

Schema del disegno: gres/ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [15 / 21]

Ubicazione: ala nord, piano primo

Genere: seminato

Schema del disegno: con motivi decorativi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [16 / 21]

Ubicazione: ala sud, piano primo (museo)

Genere: ammattonato

Schema del disegno [1 / 3]: cotto lombardo variegato a spina pesce

Schema del disegno [2 / 3]: cotto lombardo a spina pesce/ a giunti sfalsati

Schema del disegno [3 / 3]: cotto lombardo con motivi decorativi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [17 / 21]

Ubicazione: angolo sud-est, p. primo, vano scala (biblioteca)

Genere: piastrellato

Schema del disegno: elementi esagonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [18 / 21]

Ubicazione: ala nord, piano primo (sede assoc. sportiva)

Genere: piastrellato

Schema del disegno: marmette di graniglia con greche perimetrali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [19 / 21]

Ubicazione: ala nord, piano primo (sede Avis)

Genere: linoleum

Schema del disegno: in fogli quadrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [20 / 21]

Ubicazione: piano secondo, torretta

Genere: ammattonato

Schema del disegno: cotto a spina pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [21 / 21]

Ubicazione: piano secondo, torretta

Genere: piastrellato

Schema del disegno: a elementi esagonali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: androne

Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: ala sud

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala est e ala nord

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Sono visibili diffusi fenomeni di degrado che interessano tanto le strutture verticali ed orizzontali (fessure, deformazioni, macchie di umidità) quanto le superfici di finitura (intonaci interni, decorazioni a stucco, dipinti murali) e i rivestimenti della facciata e dei prospetti nord-ovest e sud-ovest.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: angolo nord-ovest e torretta

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Presenza di ampie fessure su strutture verticali e corpo scala, notevole deformazione dei solai.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: ala est (biblioteca)

Data inizio: 1986

Data fine: 1986

Descrizione intervento: Lavori di pavimentazione con piastrelle di gres color cotto

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: ala sud

Data inizio: 01/08/1996

Data fine: 25/09/1998

Descrizione intervento

Ristrutturazione completa con consolidamento della struttura esistente, rifacimento della copertura, adeguamento e rifacimento impianti e recupero di alcuni vani per ampliamento della sede del museo civico.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: ala sud, piano terra

Data inizio: 01/02/1998

Data fine: 30/12/1999

Descrizione intervento

Ristrutturazione e recupero di alcuni locali da destinare a sede di associazioni culturali con rifacimento e adeguamento degli impianti

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: prospetto principale, prospetto nord, torretta

Data inizio: 10/05/1999

Data fine: 16/06/2000

Descrizione intervento: Rifacimento dei serramenti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: biblioteca e museo civico/associazioni culturali

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Erba

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

zona A comprendente aree a parco pubblico ed edifici di interesse storico e ambientale e destinate ad attrezzature generali di uso pubblico.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173136

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00144D01

Note: facciata

Nome del file originale: CO250-00144D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173137

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00144D02

Note: cortile, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00144D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173138

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00144D03

Note: cortile, lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00144D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173139

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: MCE11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173140

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D02

Note: cortile, prospetto del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCE11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173141

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D03

Note: cortile, prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCE11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173142

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D04

Note: cortile, prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCE11D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173143

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D05

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCE11D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173144

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D06

Note: piano terreno, interno della sala civica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCE11D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_IMG-0000173145

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: MCE11D07

Note: piano primo, interno della sala mostre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCE11D07

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002793

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale scala 1:1000

Codice identificativo: MCE11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11T01.TIF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002794

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terreno scala 1:250

Codice identificativo: MCE11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11T02.TIF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002795

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano primo scala 1:250

Codice identificativo: MCE11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11T03.TIF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002796

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica del portico

Codice identificativo: MCE11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11G01.PNG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002797

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: iconometria prosp. sud cortile con mapp. degrado

Codice identificativo: MCE11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11G02.PNG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002798

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord del cortile

Codice identificativo: MCE11G03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11G03.PNG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00011_DRA-0000002799

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: iconometria prospetto nord con mappatura degrado

Codice identificativo: MCE11G04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MCE11G04.PNG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Anselmi G.

Titolo contribuito: Storia e tradizione nei 19 musei delle Provincie di Como e Sondrio.

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 1988

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pasinetti M.

Titolo contribuito: Villa S. Giuseppe in "Guide della Provincia di Como. Il triangolo Lariano"

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 2002

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

Funzionario responsabile: Schiraldi, I.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela