

Casello 1

Arosio (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CO160-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00020/>

CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 20

Codice scheda: CO160-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: CO160-00018

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Specifiche tipo relazione: SCHEDA 9

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Specifiche tipo relazione: scheda OA

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: museo

Qualificazione: ornitologico

Denominazione: Casello 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013012

Comune: Arosio

Indirizzo: Via Cascina Perego, 1

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Arosio

Particelle: 48

Foglio/Data: 3/ 1985

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito lombardo

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il casello viene costruito nel 1835.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1835/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1835/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Negli anni '60 si provvede al rifacimento del tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo principale del casello si sviluppa su un solo piano con schema planimetrico quadrato; lo spazio interno è suddiviso in tre ambienti, la stanza principale di osservazione, coperta da volta a botte, il piccolo deposito, voltato a crociera, e una seconda stanza di osservazione chiusa da solaio; le murature perimetrali e di partizione interna sono di notevole spessore (50-60 cm.); sul lato ovest sono stati annessi due locali di servizio entrambi rettangolari e chiusi da solaio, sviluppati su un solo piano; la copertura dell'intero edificio è costituita da tetto a falde con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: stanza principale di osservazione

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: A BOTTE

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: deposito

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: A CORCIERA

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: corpo principale

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: corpo principale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento: Rifacimento del tetto

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: osservatorio ornitologico

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: osservatorio ornitologico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona f1, museo ornitologico; e' ammessa la costruzione di edifici funzionali al museo

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: VINCOLO IDROGEOLOGICO (D.P.R. 616/1977)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_IMG-0000173194

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RAL12D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: RAL12D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_IMG-0000173195

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RAL12D02

Note: prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RAL12D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_IMG-0000173196

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RAL12D03

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RAL12D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_IMG-0000173197

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RAL12D04

Note: interno, stanza di osservazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RAL12D04

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_DRA-0000004638

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale in scala 1:2.000

Codice identificativo: RAL12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: RAL12T01.TIF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_DRA-0000004639

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta in scala 1:50

Codice identificativo: RAL12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: RAL12T02.TIF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00020_DRA-0000004640

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica del prosp. nord e mappatura

Codice identificativo: RAL12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: RAL12G02.PNG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica del prospetto sud

Codice identificativo: RAL12G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappatura del degrado su prospetto nord

Codice identificativo: RAL12G03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Grassi R.

Titolo contributo: Il roccolo di Arosio

Luogo di edizione: Arosio

Anno di edizione: 1975

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2001

Nome: Catalano, Michela

Funzionario responsabile: Schiraldi, I.