

Oratorio della Vergine del Carmelo

Centro Valle Intelvi (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00043/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00043/>

CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 43

Codice scheda: CO160-00043

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: CO160-00042

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Oratorio della Vergine del Carmelo

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario della Beata Vergine del Carmine

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario della Madonna del Carmine

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio della Madonna del Carmine

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione

Lazzati M., La Valle Intelvi, le origini, la storia, l'arte, il paesaggio, gli artisti comacini, 1986

ALTRA DENOMINAZIONE [4 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa del Carmine

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Giobbi Zanotta C., Casasco Intelvi, 1971

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013254

Comune: Centro Valle Intelvi

Località: Ronco

Indirizzo: Via Madonna del Carmine

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CASASCO D'INTELVI

Particelle: B

Foglio/Data: 9/ 1932

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 6]

Ruolo: arco trionfale, stucchi

Nome di persona o ente: Ferradini Giuseppe

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: CO160-10615

Motivazione/fonte: B 00000004

AUTORE [2 / 6]

Ruolo: presbiterio, statue

Nome di persona o ente: Gelpi Antonio

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: CO160-10617

Motivazione/fonte: B 00000004

AUTORE [3 / 6]

Ruolo: cappella, costruzione

Nome di persona o ente: Ferradini Lorenzo

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: CO160-10616

Motivazione/fonte: B 00000002

AUTORE [4 / 6]

Ruolo: prospetto principale, statua

Nome di persona o ente: Ferradini Giuseppe

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: CO160-10615

Motivazione/fonte: B 00000002

AUTORE [5 / 6]

Ruolo: presbiterio, volta, stucchi

Nome di persona o ente: Quaglio Giulio

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: CO160-10622

Motivazione/fonte: B 00000006

AUTORE [6 / 6]

Ruolo: seconda cappella sinistra, stucchi

Nome di persona o ente: Ferradini Giuseppe

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: CO160-10615

Motivazione/fonte: B 00000045

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Le origini della chiesa sono romaniche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1700/00/00

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato di fatto nel 1599

Notizia

Nel 1599 il vescovo Archinti riferisce che le pareti dovevano essere imbiancate ed il tetto mancava di soffitto, mentre il presbiterio era dotato di volta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1599/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1599/00/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Dalla relazione della Visita Ninguarda del 1593 risulta che a quell'epoca l'edificio era stato rifatto quasi completamente ed affrescata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Entro il 1684 viene completata la decorazione del presbiterio. La volta è decorata con un affresco raffigurante la Gloria dello Spirito Santo, inserito in un tondo incorniciato da ghirlande di fiori in stucco colorato sostenute da putti festanti, quattro medaglioni affrescati con episodi veterotestamentari allusivi alla Vergine e Profeti in stucco. L'altare maggiore viene dotato di una statua in marmo della Vergine col Bambino, ora collocata in una nicchia sulla parete destra e sostituita da una statua ottocentesca in stucco colorata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1684/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1684/00/00

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: cappelle laterali

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La chiesa viene completata nel 1700 con la realizzazione delle cappelle laterali. Una di queste, presumibilmente la seconda cappella di sinistra, dove troviamo lo stemma della famiglia, è attribuita a Lorenzo Ferradini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1700/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1700/00/00

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: arco trionfale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: L'Annunciazione sull'Arco Trionfale è attribuita a Giuseppe Ferradini (1750), originario di Casasco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1886 viene eseguito un restauro non meglio precisato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886/00/00

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Con provv. 11214/340 del 11/03/2004 è stato deciso il risanamento del Santuario della Madonna del Carmine, con un finanziamento da parte della Provincia di Como; l'intervento, che ha comportato il restauro dei prospetti e delle coperture è stato eseguito tra il 2004 ed il 2005.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2004/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2005/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'Oratorio della Vergine del Carmine è costituito da una navata unica divisa in tre campate coperte con volte a botte, con cappelle laterali rettangolari, presbiterio ed ampio locale retrostante. La struttura è costituita da una muratura in pietra intonacata per quanto riguarda la facciata e la parte anteriore dei prospetti laterali, mentre i corpi di fabbrica che contengono il presbiterio ed il locale retrostante sono in pietra faccia a vista, con cornici intonacate e dipinte che riquadrano le aperture. Nonostante la muratura faccia a vista omogeneizzi questa parte della chiesa, da un'osservazione più attenta si nota che la porzione terminale, che contiene il locale retrostante il presbiterio, è stata aggiunta in un secondo tempo all'edificio che contiene il presbiterio e non costituisce un'unica struttura. A questo locale si accede dal presbiterio e anche direttamente dall'esterno, mediante una scala posta sul lato sinistro della chiesa.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: navata

Tipo: catene

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

Ubicazione: seconda cappella di sinistra

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

Ubicazione: cappelle

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: locale annesso al presbiterio

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: articolata

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: prospetto nord

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: cappelle seconda campata

Genere: in pietra

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: presbiterio e cappelle terza campata

Genere: in pietra

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: locale attiguo a presbiterio

Genere: in cemento

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: statua

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione all'interno di cartiglio mistilineo

Trascrizione testo

HANC ECCLESIAM/ B.V. MARIAE TITULO CARMELI DICATUM/ POPULI CASASCHI PIETAS RELIGIO/ ANNO 1886
INSTAURAVIT

Tecnica: dipinto

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: iscrizione rettangolare con cornice geometrica

Trascrizione testo: MARIA VIRGO/ DECOR CARMELI

Tecnica: incisa/o

Materiali: stucco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: controfacciata

Genere: lapide

Tipo: lastra di marmo con iscrizione

Trascrizione testo

A DOVEROSA RICONOSCENZA/ E PERENNE MEMORIA/ DI PEROLINI MARIO FU FR./ 1886 - 1961/ INSIGNE
BENEFATTORE

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: controfacciata

Genere: lapide

Tipo: lastra di marmo con iscrizione

Trascrizione testo

NELL'ANNO DEL GRANDE GIUBILEO/ 2000/ LUIGI BOVI/ BENEFATTORE/ VOLLE QUI RICORDARE/ LA MOGLIE ALDINA

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le volte si presentano molto fessurate, con lesioni più marcate nella prima campata, che proseguono nella controfacciata, e tra la prima e la seconda campata. Si notano lesioni più leggere nella seconda campata, mentre la volta della terza campata è in migliori condizioni dal punto di vista strutturale ma presenta danni dovuti ad umidità. Le infiltrazioni dal tetto che hanno originato il danno sono state ormai eliminate ma le superfici non sono state risanate.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: pareti

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Macchie e distacchi in varie zone della chiesa, localizzati nella parte bassa delle pareti della navata e delle cappelle, dovuti ad umidità di risalita. Nella prima campata il fenomeno è più diffuso e le macchie, le esfoliazioni ed i distacchi raggiungono altezze maggiori.

Si rileva inoltre una forte disgregazione della parte bassa della balaustra del presbiterio.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Le coperture sono state recentemente restaurate e sono in ottime condizioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: prospetti

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: I prospetti sono stati recentemente restaurati e sono in ottime condizioni.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004

Data fine: 2005

Descrizione intervento: restauro dei prospetti/ restauro delle coperture

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maurizio, Casasco d'Intelvi

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona Standard AC; attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_IMG-0000173315

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00043D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: CO160-00043D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_IMG-0000173316

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO160-00043D02

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO160-00043D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_IMG-0000173317

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO160-00043D03

Note: interno, veduta d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO160-00043D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_IMG-0000173318

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO160-00043D04

Note: interno, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO160-00043D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_IMG-0000173319

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO160-00043D05

Note: interno, presbiterio, volta, stucchi policromi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO160-00043D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_IMG-0000173320

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00043D06

Note: vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO160-00043D06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO160-00043_DRA-0000008102

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: CO160-00043_1.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Cavarocchi F.

Titolo libro o rivista: Arte e artisti della Valle Intelvi, con note storico-geografiche

Luogo di edizione: S. Colombano al Lambro

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: CO160-00018

V., pp., nn.: p. 183

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Giobbi Zanotta C.

Titolo libro o rivista: Casasco Intelvi

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: CO160-00045

V., pp., nn.: pp. 25-27

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Cavadini F.

Titolo libro o rivista: Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1969

Codice scheda bibliografia: CO160-00043

V., pp., nn.: pp. 101-102

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Capelloni F.

Titolo libro o rivista

La Valle Intelvi. Contributi per la conoscenza di arte, archeologia, ambiente, architettura e lettere intelvesi

Titolo contributo: I paliotti di scagliola della Valle Intelvi. Vecchie e nuove interpretazioni

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1996

Codice scheda bibliografia: CO160-00046

V., pp., nn.: pp. 55-56

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Guida Italia

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia. Lombardia (esclusa Milano)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: CO160-00003

V., pp., nn.: p. 304

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Spiriti A./ Terzaghi M. C./ Virgilio G.

Titolo libro o rivista: Guide della Provincia di Como. Da Cernobbio alla Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: CO160-00004

V., pp., nn.: pp. 56-58

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Cetti B.

Titolo libro o rivista: Vita e opere dei maestri comacini

Anno di edizione: 1993

Codice scheda bibliografia: CO160-00002

V., pp., nn.: pp. 35-36

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Lazzati M.

Titolo libro o rivista: La Valle Intelvi, le origini, la storia, l'arte, il paesaggio, gli artisti comacini

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: CO160-00006

V., pp., nn.: p. 94

V., tavv., figg.: fig. 83

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2005/08/18

Nome: Tola, Giuseppina

Referente scientifico: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela