

Campanile della Chiesa di S. Bartolomeo

Domaso (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CO250-00431/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00431/>

CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 431

Codice scheda: CO250-00431

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: CO250-00429

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Specifiche tipo relazione: complesso di appartenenza

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Denominazione: Campanile della Chiesa di S. Bartolomeo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013089

Comune: Domaso

Indirizzo: Piazza Chiesa

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DOMASO

Particelle: A

Foglio/Data: 8/ 1939

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: completamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

L'esistenza della torre campanaria è attestata fin dal 1247 in un documento inerente la lotta per ottenere l'indipendenza della chiesa di Domaso dalla plebana di Gravedona

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Data: 1247/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Data: 1247/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La torre campanaria venne completata probabilmente tra il 1501 e il 1506 e abbellita con il castello ottagonale per le campane e la cuspide

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1501/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1506/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +6

Tipo di piani: p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre campanaria sorge sul lato sud della parrocchiale, in prossimità del presbiterio. Vi si accede dall'interno della chiesa, attraversando un piccolo vano a destra della navata e salendo una scala a tre rampe in pietra che conduce al primo piano. Si sviluppa con pianta quadrangolare per sei piani, fino al livello del castello delle campane; le murature, integralmente intonacate all'esterno ad eccezione dei pilastri angolari, sono visibili all'interno e sono realizzate in pietra locale, mattoni e ciottoli tessuti con abbondante malta; la cella campanaria è ottagonale, sormontata da cuspide in mattoni

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Forma: quadrangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: cantonali

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: prospetti

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: in pietra

Materiali: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. 1

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: cuspide

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a cono

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Tipo: mattoni

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. 1

Genere: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: piani

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: penultimo piano

Genere: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero bene, monofore

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: fasce bicrome alternate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad archetti pensili

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: peduccio

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: ad archetti pensili

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti, colonne

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: calcare

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2007/10/19

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Bartolomeo, Domaso

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.U.G.

Sintesi normativa zona: zona F1 di pubblico interesse-standard/ attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00431_IMG-0000175564

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00431D01

Note: vista parziale

Nome del file originale: CO250-00431D01

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Diocesi di Como

Titolo libro o rivista: La Diocesi di Como. Dati e notizie per il 2005

Luogo di edizione: Lipomo

Anno di edizione: 2005

Codice scheda bibliografia: CO250-00033

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Zecchinelli, M.

Titolo libro o rivista: Le tre Pievi: Gravedona Dongo Sorico

Luogo di edizione: Menaggio

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: CO250-00055

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Longatti, M.

Titolo libro o rivista: Sorico. Storie di acque, terre, uomini

Titolo contributo: Le Chiese

Luogo di edizione: Menaggio

Anno di edizione: 2005

Codice scheda bibliografia: CO250-00057

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Classe II A, Scuola Media Carlo Linati, Gravedona

Titolo libro o rivista: Domaso. Un paese sul filo della memoria

Luogo di edizione: Gravedona

Anno di edizione: 2004

Codice scheda bibliografia: CO250-00068

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2007/10/19

Nome [1 / 3]: Catalano, Michela

Nome [2 / 3]: Leoni, Marco

Nome [3 / 3]: Leoni, Marco