

# Villa La Colombana - complesso

Dongo (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00470/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00470/>

## CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 470

Codice scheda: CO250-00470

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103443

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: CO250-00470

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa La Colombana - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa e parco in viale Falck n. 1

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Archivio S26

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013090

Comune: Dongo

Indirizzo: Via Garibaldi, 11(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via G. E. Falck, 1

CAP: 22014

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2008/02/08

Stato di conservazione: discreto

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: villa, porzione

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO

Indirizzo da vincolo: VIALE FALK 1

Dati catastali: FG. 8 MAPP. 2017 - 5075 - 5072 - 4890 - 2013

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1978/01/30

Data notificazione: 1978/04/13

Data di registrazione o G.U.: 04/05/1978

Codice ICR: 2RTI0130290AAAA

Nome del file originale: 02585150258520.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_CO250-00470\_NVC-0000031191

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_CO250-00470\_IMG-0000175697

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2008/00/00

Codice identificativo: CO250-00470D01

Note: vista dall'alto

Nome del file originale: CO250-00470D01

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2008/02/08

Nome [1 / 3]: Leoni, Marco

Nome [2 / 3]: Leoni, Marco

Nome [3 / 3]: Leoni, Marco

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela