

# Chiesa di S. Vito - complesso

Cremia (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00557/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00557/>

## CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 557

Codice scheda: CO250-00557

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103298

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

Ente competente: S27

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: CO250-00557

Relazione con schede VAL: CO260-00060

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Vito - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa dei SS. Vito e Modesto

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013083

Comune: Crema

Indirizzo: Via San Vito

Altra località: San Vito (frazione ISTAT)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: campanile minore

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIII

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2009/01/15

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: presenza di diffuse fessurazioni

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. VITO PRESSO IL LAGO, SEC. XIII

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/08/18

Data notificazione: 1922/08/18

Codice ICR: 2ICR0009818AAAA

Nome del file originale: 02591740259174.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_CO250-00557\_NVC-0000031172

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_CO250-00557\_IMG-0000175785

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2009/00/00

Codice identificativo: CO250-00557D01

Note: vista d'insieme

Nome del file originale: CO250-00557D01

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2009

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2009/01/15

Nome [1 / 2]: Catalano, Michela

Nome [2 / 2]: Leoni, Marco

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela