

Chiesa di S. Maria - complesso

San Siro (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00588/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00588/>

CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 588

Codice scheda: CO250-00588

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103357

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

Ente competente: S27

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: CO250-00588

Relazione con schede VAL: CO260-00076

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Maria Assunta

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013248

Comune: San Siro

Indirizzo: Via Barelli Santina

Altra località: Santa Maria (frazione ISTAT)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La chiesa e il campanile esistevano probabilmente già in epoca romanica ma vennero ricostruiti tra il 1464 e il 1474, periodo in cui fu edificato anche il convento che oggi ospita la casa parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

Data: 1464/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

Data: 1474/00/00

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2009/02/24

Stato di conservazione: discreto

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA IN REZZONICO

Dati catastali: MAPP. 2884 -

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1923/04/14

Data notificazione: 1923/04/14

Codice ICR: 2ICR0010219AAAA

Nome del file originale: 03182830318284.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00588_NVC-0000031933

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE - IMMOBILE SITO IN STRADA PROVINCIALE REGINA

Indirizzo da vincolo: RIONE SANTA MARIA - STRADA PROV. REGINA

Dati catastali: MAPP. 2884

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1958/03/28

Data notificazione: 1958/04/18

Data di registrazione o G.U.: 23/03/1959

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0010219AAAA

Nome del file originale: 03182790318282.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00588_NVC-0000031934

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00588_IMG-0000175816

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2009/00/00

Codice identificativo: CO250-00588D01

Note: vista d'insieme

Nome del file originale: CO250-00588D01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2009

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2009/02/24

Nome [1 / 2]: Catalano, Michela

Nome [2 / 2]: Leoni, Marco

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela