

Mulini di Baggero - complesso

Merone (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00019/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00019/>

CODICI

Unità operativa: E1100

Numero scheda: 19

Codice scheda: E1100-00019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Museo Etnologico Monza e Brianza

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: E1100-00019

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: torchio ad acqua

Denominazione: Mulini di Baggero - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molini di Baggero

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Setificio Lejnati

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013147

Comune: Merone

Località: Loc. Baggero

Indirizzo: Via Mazzini, 3,4,7

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Particelle: Part. 232, 233, 234

Foglio/Data: 9/ 1984

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: 1615 prime testimonianze insediamento antico

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: 1873 incremento e modifiche attività produttiva

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: 1970 modifiche attività produttiva

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: due molini con sei rodigini

Notizia: 1615 Carta del Barca: "Mol.i 2, uno del sig. Agostino Giussano, et l'altro di Mag. Angelo Mauro, rod. 6"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: due molini ad acqua con casa

Notizia

1722 Catasto teresiano Casa d'affitto con molino di proprietà di Sormani conte Antonio eredi del marchese Federico e Casa con l'edificio di molino d'affitto di proprietà delle Monache Benedettine S.Pietro di Cremella

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: mulino con sei ruote e cinque macine

Notizia: 1850 "Molino detto di Baggero, di Domenico Porro, con 6 ruote in legno, 5 macine o molazze"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: due molini da grano, macina semi oleosi, filatoio

Notizia

1873 Catasto cessato filatoio da seta, due molini da grano, macina di semi oleosi ad acqua con casa, officina da fabbro ad acqua con casa di proprietà Porro Domenico q. Domenico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: documentazione catastale

Notizia: 1898 Aggiornamento Catasto cessato: Filatoio, molino e officina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: 1940 ca annessione del setificio ad una moderna tessitura

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1940/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

1970/1996 parte delle strutture originarie sono state inglobate nella proprietà di una attività alberghiera e di ristorazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 5]

Ubicazione: opere meccaniche ed idrauliche del mulino

Individuazione: 1615 due molini con sei rodigini

PREESISTENZE [2 / 5]

Ubicazione: opere meccaniche e idrauliche del mulino

Individuazione: 1850 molino con sei ruote in legno e cinque macine

PREESISTENZE [3 / 5]

Ubicazione: attività produttiva

Individuazione: 1873 molini da grano, torchio, off.fabbro, filatoio

PREESISTENZE [4 / 5]

Ubicazione: opere meccaniche e idrauliche

Individuazione: 1940 incremento attività setificio

PREESISTENZE [5 / 5]

Ubicazione: opere meccaniche e idrauliche

Individuazione: 1980 l'albero della ruota del mulino viene tagliato

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani

Complesso di mulini in due edifici sulle sponde del canale di derivazione e con un impianto di quattro ruote in metallo. Sulla sponda sinistra edificio a tre/quattro piani, che conserva opere meccaniche di un oleificio; a destra setificio.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Gli edifici dei mulini sono posti lungo il canale di derivazione, e conservano l'impianto delle quattro ruote idrauliche in ferro. Il mulino venne trasformato in zoccolificio ed oggi non conserva parti originarie; l'oleificio è l'elemento più interessante; il setificio venne inglobato in una moderna tessitura.

"Pianta" I mulini costituiscono un nucleo rurale; gli edifici hanno forma di un rettangolo allungato, articolati su due, tre e quattro piani.

"Strutture verticali" Struttura portante in mattoni e pietre in ceppo di fiume.

"Strutture orizzontali" Solaio in legno, sostenuto da travi in legno irrobustite successivamente con putrelle in ferro.

"Coperture" Tetto a capanna, doppio spiovente, con struttura in legno e manto di copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: muratura continua

Qualificazione del tipo: con sottofondo

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: mattoni pieni/ ceppo di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interne

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 2+

Collocazione: centrale/laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: non rilevabili

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Genere: battuto di cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: corpo principale

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il setificio, l'oleificio e lo zoccolificio (ex molino da grano) presentano un mediocre stato di manutenzione.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996

Note

<CONV302> RSTT=Parte delle strutture originarie della Tintoria Tronconi, legata al Setificio, sono state inglobate nella proprietà di una attività alberghiera e di ristorazione a partire dagli anni Settanta. Attualmente l'attività si sta ulteriormente espandendo e progetta l'acquisto di tutta l'area dei molini di Baggero

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/attività turistiche e industriali

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abbandonato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: XVII-XX

Uso: mulino da grano

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: XIX/XX

Uso: mulino/oleificio/filatoio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. Merone 1987

Sintesi normativa zona

Zona territoriale omogenea D3: artigianale esistente, standard urbanistico per insediamento produttivo; Zona territoriale omogenea R2: rispetto fluviale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: 1993 Piano territoriale di coordinamento del Parco della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3 (FPig, MEMB, mbg 14)

Note: Canale di derivazione con quattro ruote idrauliche in ferro (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4 (FPig, MEMB, mbg 19)

Note: Canale di derivazione con quattro ruote idrauliche in ferro (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 5 (FM, MEMB, mbg 1)

Note: Panoramica della bocca del canale di derivazione (1998)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 6 (FM, MEMB, mbg 2)

Note: Opere idrauliche per la manovra delle paratoie del canale di derivazione (1998)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 7 (FM, MEMB, mbg 4)

Note: Ruota idraulica in ferro che muoveva la molazza di un oleificio (1998)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 8 (FM, MEMB, mbg 06)

Note: Ruota idraulica in ferro che muoveva le opere meccaniche di un setificio (1998)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: MEMB, mbg1-mbg27

Codice identificativo: F1-F27

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_E1100-00019_IMG-0000176631

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FPig, MEMB, mbg 14

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file originale: FPig, MEMB, mbg 14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_E1100-00019_IMG-0000176632

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FPig, MEMB, mbg 19

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FPig, MEMB, mbg 19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_E1100-00019_IMG-0000176633

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FM, MEMB, mbg 1

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FM, MEMB, mbg 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_E1100-00019_IMG-0000176634

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FM, MEMB, mbg 2

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FM, MEMB, mbg 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_E1100-00019_IMG-0000176635

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FM, MEMB, mbg 4

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FM, MEMB, mbg 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_E1100-00019_IMG-0000176636

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FM, MEMB, mbg 06

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FM, MEMB, mbg 06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta e sezioni, scala 1:100

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: 1850 "Prospetto utenti fiume Lambro"

Codice identificativo: 9

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: mappa storica

Denominazione: ASMi (M-CART-18) Carta dell'ing. Barca, 1615

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1722 - Catasto di Carlo VI

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1873 - Catasto Cessato

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1898 - Aggiornamento Catasto Cessato

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Chiesa A.

Anno di edizione: 1982

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Molteni A.

Anno di edizione: 1983

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Archeologia industriale

Anno di edizione: 1983

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Museo Etnologico Monza e Brianza

Nome [1 / 2]: Brambilla, D.

Nome [2 / 2]: Riva, R.

Funzionario responsabile: Sorteni A.

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2004

Nome: Riva R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Riva R.