

# Mulino di Lasnigo

Lasnigo (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/E1100-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00031/>

## **CODICI**

Unità operativa: E1100

Numero scheda: 31

Codice scheda: E1100-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Museo Etnologico Monza e Brianza

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino ad acqua

Denominazione: Mulino di Lasnigo

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Mulino

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013123

Comune: Lasnigo

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: sulla sinistra orografica del fiume Lambro

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lasnigo

Particelle: 894

Foglio/Data: 9/ 1984

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizie

Notizia

Nel Catasto teresiano di Lasnigo l'edificio risulta come casa con molino d'affitto di proprietà Locatelli Carlo q. Battista

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1755/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1755/00/00

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizie

Notizia

Nel Catasto cessato di Lasnigo risulta individuato come Mulino da grano ad acqua con casa di proprietà Rusconi cavaliere Pietro Q. Alessandro

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1875/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Data: 1877/00/00

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizie

Notizia: Nell'aggiornamento catastale del 1898 risulta individuato come Molino.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1948/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Tra il 1968 e il 1970 cessa l'attività produttiva del molino da grano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1968/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

#### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è posto parallelamente al fiume Lambro ed al canale di derivazione, ora non più esistente, ma di cui rimangono le tracce e la bocca. L'edificio del molino ha forma irregolare, e non conserva elementi della produzione originaria.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

### **FONDAZIONI**

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: corpo principale

Tipo: muratura continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: due falde

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interne

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Il mulino si presenta in discreto stato di conservazione ma non conserva nessuna struttura della produzione originaria legata alla macinazione del grano. Si conserva a monte del mulino la traccia della bocca di derivazione della roggia che alimentava la ruota del mulino e le tracce del canale di derivazione.

Fonte: 2002, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980 ca

Descrizione intervento

L'intero edificio ha subito trasformazioni e ristrutturazioni successive che hanno portato al recupero dei locali abitativi; il locale della macinazione è stato completamente modificato ed inglobato nella residenza.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività artigianali

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XVII-XX)

Uso: mulino da grano

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. Lasnigo 1989

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

1988 Piano Urbanistico della Comunità Montana del Triangolo Iariano

1993 Piano territoriale di coordinamento del Parco della Valle del Lambro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3 (FRR MEMB, mla 2)

Note: Particolare della bocca della roggia di derivazione (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 4 (FRR MEMB, mla 5)

Note: Panoramica della facciata laterale del mulino dove era sistemata la ruota idraulica fino allo smantellamento (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 5 (FRR MEMB, mla 7)

Note: Panoramica esterna dell'edificio del mulino (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: MEMB, mla1-mla8

Codice identificativo: F1-F8

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_E1100-00031\_IMG-0000176675

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FRR MEMB, mla 2

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file originale: FRR MEMB, mla 2

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_E1100-00031\_IMG-0000176676

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FRR MEMB, mla 5

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FRR MEMB, mla 5

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_E1100-00031\_IMG-0000176677

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FRR MEMB, mla 7

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: FRR MEMB, mla 7



## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

## **FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1722 - Catasto di Carlo VI

Note: <CONV302> FNTH=A1

## **FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1873 - Catasto Cessato

Note: <CONV302> FNTH=A2

## **FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1898 - Aggiornamento Catasto Cessato

Note: <CONV302> FNTH=A3

## **BIBLIOGRAFIA [1 / 11]**

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1985

## **BIBLIOGRAFIA [2 / 11]**

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1987

## **BIBLIOGRAFIA [3 / 11]**

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1989

## **BIBLIOGRAFIA [4 / 11]**

Autore: Patrimonio storico

Anno di edizione: 1991

## **BIBLIOGRAFIA [5 / 11]**

Autore: Seta, archeologia

Anno di edizione: 1993

**BIBLIOGRAFIA [6 / 11]**

Autore: Vie della seta

Anno di edizione: 1993

**BIBLIOGRAFIA [7 / 11]**

Autore: Paesaggi della memoria

Anno di edizione: 1996

**BIBLIOGRAFIA [8 / 11]**

Autore: Guida del turismo

Anno di edizione: 1998

**BIBLIOGRAFIA [9 / 11]**

Autore: Riva R./Toninato C.

Anno di edizione: 1998

**BIBLIOGRAFIA [10 / 11]**

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1998

**BIBLIOGRAFIA [11 / 11]**

Autore: Brianza, una terra

Anno di edizione: 2001

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Museo Etnologico Monza e Brianza

Nome: Riva R.

Funzionario responsabile: Sorteni A.

### TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2004

Nome: Riva R.